


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

11.06.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Cruze
Год	01/01/2011	Пробег	223012 км
ВИН	XJFJF695JB3036581	Цвет	Серый
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	03.04.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Обогрев зеркал
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Центральный замок
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Передний центральный подлокотник
- 19 Фаркоп
- 20 Мультируль
- 21 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3		X		Не горят лампы; Не горят лампы
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	
11		X		Неисправен омыватель с пассажирской стороны
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
4			X	
5			X	
12	X			Неисправен мотор зеркала; Неисправен мотор зеркала
16			X	
17			X	Потертости; Потертости
18			X	
19			X	
20	X			Проскальзывание сцепление; Проскальзывание сцепление
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30	X			Прожег; Пятна грязи; Прожег; Пятна грязи
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34	X			Повреждена обивка; Порвана; Повреждена обивка; Порвана
35			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
36			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
37			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				

		Проверка под капотом			
2	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя; Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС; Посторонний шум при работе ДВС Ошибки положения распредвала
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь термостата; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ; Течь сальника распредвала
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Не читается
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки ДВС Положение распредвала, термостат Следы кипения ДВС
7	Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	Установлены неоригинальные амортизаторы

Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные	X		Закисли в направляющих
3	Диски тормозные/барабаны		X	Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Поврежден пыльник левого амортизатора
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X	Износ Установлены секретки
Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Кardanые валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Снил левый порог; Снил правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Ермаков К.С.	
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кондратьев Р.В. Подпись:		Пермяков Б.А. Подпись:	Телефон:	Дата: