


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

22.10.2024

Марка	Land Rover	Модель	Range Rover Evoque
Год	01/01/2020	Пробег	64800 км
ВИН	SALZA2BN0LH092640	Цвет	Красный
Двигатель	1999 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	07.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Активный усилитель руля
- 17 Поддон в багажнике
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Светодиодные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Блокировка задних дверей
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушки безопасности боковые задние
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Система помощи при спуске
- 36 Система помощи при подъеме
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Электрорегулировка руля
- 41 Электропривод крышки багажника
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Лобовое стекло с подогревом
- 48 Навигационная система
- 49 Bluetooth
- 50 USB порт
- 51 Регулировка руля с памятью положения
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Передний центральный подлокотник
- 54 Обогрев рулевого колеса
- 55 Электропривод складывания зеркал
- 56 Мультируль
- 57 Открытие багажника без помощи рук
- 58 Регулировка передних по высоте
- 59 Турбированный двигатель
- 60 Электроподъемники передние
- 61 Электроподъемники задние
- 62 Темный салон
- 63 Отделка кожей рычага КПП
- 64 Отделка кожей рулевого колеса
- 65 Индикатор внешней температуры
- 66 Датчик света
- 67 Датчик дождя

68 Затемненное зеркало заднего вида

69 Защита картера двигателя

70 Рейлинги на крыше

71 Штатная сигнализация

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Петрушин Г.К. Подпись:		Романов А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: