


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.04.2024

Марка	Honda	Модель	Accord
Год	01/01/2011	Пробег	195360 км
ВИН	JHMCU2680CC206266	Цвет	Белый
Двигатель	2354 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	07.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Регулировка сидений водителя по высоте
- 25 Парктроник передний
- 26 Парктроник задний
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Передний центральный подлокотник
- 29 Люк
- 30 Мультируль
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Электроподъемники задние
- 33 Темный салон
- 34 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 35 Подрулевые лепестки переключения передач
- 36 Отделка кожей рычага КПП
- 37 Отделка кожей рулевого колеса
- 38 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3		X		Не горят лампы; Не горят лампы
4			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Нет воды
12		X		Не сработал, нет воды
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17	X			Следы ремонта после ДТП; Перетянута торпеда
18	X			Заломы потолка; Заломы потолка
19			X	
21	X			Не работает
22			X	Не штат
24			X	
27			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность
31		X		Растрескивание; Сильная продавленность
32			X	Потертость, замятость
33			X	Потертость, замятость
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Перешит
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь масла из под масляного фильтра; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь масла из под масляного фильтра Рекомендуется замена ГРМ согласно регламенту
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Видны следы ремонта на стойке
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Посторонний шум при вращении руля
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Не работают преднатяжители ремней безопасности; Не работают преднатяжители ремней безопасности
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Шторки с разборки. Перетянута торпеда Отстрелены ремни Отсутствуют НПБ в сиденьях
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					

1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Расстрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Расстрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Порван пыльник левого рулевого наконечника; Порван пыльник правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Порван пыльник левой рулевой тяги; Порван пыльник правой рулевой тяги; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Расстрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Расстрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт, погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; Замята левая полка крыла Переварен левый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Переварено заднее правое крыло Следы ремонтных работ на передних стойках
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ремонта подрамника
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стальмаков Д.А.
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Черкай И.Ф. Подпись:		Кирикович Д.А. Подпись:		Телефон:	Дата: