


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

01.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2021	Пробег	55000 км
ВИН	XWEJC81DDN0001193	Цвет	Серебристый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 AUX
- 14 Электрообогрев лобового стекла
- 15 Светодиодные фары
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 18 Подушки безопасности боковые задние
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Система контроля давления в шинах
- 23 Система помощи при спуске
- 24 Система помощи при подъеме
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Электропривод крышки багажника
- 28 Система старт-стоп
- 29 Регулировка сидений водителя по высоте
- 30 Парктроник передний
- 31 Парктроник задний
- 32 Лобовое стекло с подогревом
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Подогрев задних сидений
- 36 Электронная приборная панель
- 37 Подогрев передних сидений
- 38 Обогрев рулевого колеса
- 39 Электропривод складывания зеркал
- 40 Мультируль
- 41 Регулировка передних по высоте
- 42 Электроподъемники передние
- 43 Электроподъемники задние
- 44 Датчик света
- 45 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Янекович Н.Ж. Подпись:		Правеньева А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: