


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.10.2024

Марка	Hyundai	Модель	Santa Fe
Год	01/01/2015	Пробег	67852 км
ВИН	KMHSU81CDFU498943	Цвет	Черный
Двигатель	2359 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x

## Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 2 Обогрев сидений Передние + задние
- 3 Тонированные стекла
- 4 Розетка 12 V
- 5 Обогрев зеркал
- 6 AUX
- 7 Электрообогрев лобового стекла
- 8 Центральный замок
- 9 Иммобилайзер
- 10 ESP
- 11 Система контроля давления в шинах
- 12 Антиблокировочная система (ABS)
- 13 Электропривод крышки багажника
- 14 Система старт-стоп
- 15 Система доступа без ключа
- 16 Bluetooth
- 17 USB порт
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Передний центральный подлокотник
- 20 Обогрев рулевого колеса
- 21 Электропривод складывания зеркал
- 22 ЭРА-ГЛОНАСС
- 23 Электроподъемники передние
- 24 Электроподъемники задние
- 25 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 26 Отделка кожей рычага КПП
- 27 Отделка кожей рулевого колеса
- 28 Датчик света
- 29 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Керов Е.С. Подпись:		Яшин А.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: