


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

07.11.2024

Марка	Toyota	Модель	Land Cruiser Prado
Год	01/01/2004	Пробег	346406 км
ВИН	JTEBU29J200032657	Цвет	Серебристый
Двигатель	3956 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	8
Кол-во ключей	3	Гарантия до	03.04.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 12
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Поддон в багажнике
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 22 Бортовой компьютер
- 23 AUX
- 24 Светодиодные фары
- 25 Передние противотуманные фары
- 26 Электропривод регулировки зеркал
- 27 Центральный замок
- 28 Блокировка задних дверей
- 29 Имобилайзер
- 30 Замок руля
- 31 Замок капота
- 32 Блокиратор КПП
- 33 ESP
- 34 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 35 Подушки безопасности боковые задние
- 36 Подушки безопасности боковые
- 37 Подушка безопасности пассажира
- 38 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 39 Подушка безопасности водителя
- 40 Парктроник
- 41 Система контроля давления в шинах
- 42 Система помощи при спуске
- 43 Система помощи при подъеме
- 44 Система курсовой устойчивости
- 45 Антипробуксовочная система
- 46 Антиблокировочная система (ABS)
- 47 Регулировка сидений водителя по высоте
- 48 Парктроник задний
- 49 Камера заднего вида
- 50 Bluetooth
- 51 USB порт
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Передний центральный подлокотник
- 54 Фаркоп
- 55 Навесное оборудование
- 56 Электропривод складывания зеркал
- 57 Пневмоподвеска
- 58 Активная подвеска
- 59 Регулировка передних по высоте
- 60 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 61 Электроподъемники передние
- 62 Электроподъемники задние
- 63 Третий задний подлокотник
- 64 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 65 Светлый салон
- 66 Отделка кожей рычага КПП
- 67 Отделка кожей рулевого колеса

- 68 Накладки на пороги
- 69 Лакокрасочное покрытие металлик
- 70 Индикатор внешней температуры
- 71 Затемненное зеркало заднего вида
- 72 Защита картера двигателя
- 73 Спортивная подвеска
- 74 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Установлены диодные лампы
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	Установлены не оригинальные ПТФ; Установлены не оригинальные ПТФ
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	Установлена не оригинальная камера; Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Отсутствует щетка; Отсутствует мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков	X			Не работает ручка открывания багажника.
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж	X			Не работает
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)	X			Нештатная магнитола. Нет звука.
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
	Состояние обивки дверей: Пассажирская				

35	дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Растрескивание; Растрескивание
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		Рекомендуется Эндоскопия цилиндров двигателя.
12	Проверка генератора			X	Установлен ремонтный генератор
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	Уровень масла в норме; Темный цвет масла; Уровень масла в норме; Темный цвет масла
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	Уровень антифриза в норме
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:	Максимов М.В.		
	Клиент ознакомлен::			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях		X	Удары при смене режимов работы кпп
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Количество сохранённых ключей		X	Один ключ; Нет второго ключа; Один ключ; Нет второго ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X		Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов М.В.		
	Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов М.В.		
	Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов М.В.		
	Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера	X		Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X		Поврежден; Сняли соты радиатора; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания				
	Проверил:	Максимов М.В.		
	Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание

2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	сайленблоков нижних передних рычагов
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом	X			Порваны сайлентблоки
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)	X			Сгнила рама; Сильная коррозия, плохо читается вин номер.
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:	
---------------------	--

Специалист по оценке и выкупу Самко И.В. Подпись:	Доценко Н.С. Подпись:	Телефон:	Дата:
--	--------------------------	----------	-------