


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

14.06.2024

Марка	Skoda	Модель	Superb
Год	01/01/2011	Пробег	182604 км
ВИН	TMVAV43T3C9042612	Цвет	Белый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Розетка 12 V
- 11 Регулировка руля по высоте и вылету
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Омыватель фар
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Центральный замок
- 19 Блокировка задних дверей
- 20 Иммоилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Регулировка сидений водителя по высоте
- 32 Парктроник задний
- 33 Подогрев передних сидений
- 34 Передний центральный подлокотник
- 35 Память передних сидений
- 36 Обогрев рулевого колеса
- 37 Мультируль
- 38 Регулировка передних по высоте
- 39 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 40 Турбированный двигатель
- 41 Электроподъемники передние
- 42 Электроподъемники задние
- 43 Темный салон
- 44 Отделка кожей рычага КПП
- 45 Отделка кожей рулевого колеса
- 46 Датчик света
- 47 Датчик дождя
- 48 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2		X		Не горит в правом зеркале
3	X			Поврежден бампер Отсутствуют птф
5			X	
6			X	
7			X	
8		X		Не корректная работа левого датчика
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14		X		Требуется обслуживание замка капота
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	Потертость, заматость; Потертость, заматость
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	Загрязненность; Загрязненность
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь передней крышки ДВС; Запотевание клапана рециркуляции картерных газов Уровень масла в двс минимум
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Быстров П.А.	
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Быстров П.А.	
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях		X		Небольшой толчок при переключении АКПП в режим "D"
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Множественные ошибки по освещению передней части авто (фары, птф) Ошибка по обогреву омывателей
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Быстров П.А.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	
3	Диски тормозные/барабаны	X		Коррозия
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	Коробка переключения передач	X		Запотевание поддона КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Обильные течи, корпус ДВС в масле, локализовать не удалось Следы течи антифриза, локализовать не удалось
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X		Люфт переднего левого ШРУС
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Повреждение датчика высоты кузова
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Быстров П.А
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Семин М.В. Подпись:		Пичужков К.Д. Подпись:	Телефон:	Дата: