


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

24.04.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Авео
Год	01/01/2010	Пробег	312011 км
ВИН	XUJUSF69DJA0006899	Цвет	Серебристый
Двигатель	1206 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	11.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Ремонт	Восстановительный ремонт, Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыло заднее правое		Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыша	Ремонт	Вмятина 7-25см, Вторичный окрас детали
Стекло ветровое(лобовое)	х	х

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Галогеновые фары
- 13 Центральный замок
- 14 Противоугонная сигнализация
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Электроподъемники передние
- 18 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5	X			Неисправен
6			X	
7			X	
10	X			Трещина
11			X	
14			X	Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
2			X	
3			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18	X			Заломы потолка
19			X	
20	X			Шум выжимного подшипника; Проскальзывание сцепление; Вибрация при работе сцепления
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	X			Посторонний шум от топливного насоса
6		X		Просадка правой подушки
7		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8			X	
12			X	
13			X	

14	Двигатель	X			Эмульсия в расширительном баке системы охлаждения Рекомендуется замена привода ГРМ в соответствии с регламентом
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия на крышке расширительного бака
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание рулевой рейки; Запотевание насоса ГУР; Запотевание шланга ГУР; Масло ГУР темного цвета
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки см вложение
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Течет цилиндр суппорта левый
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Коррозия пружин
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Запотевание радиатора и трубок
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия
8	Наличие защиты картера	X			Повреждена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Коррозия поддона
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия следы ремонта
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Коррозия опорных стоек
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Ермаков К.С.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Чернов В.В. Подпись:		Миняйленко Е.В. Подпись:		Телефон:	Дата: