


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

25.07.2024

|                        |                   |                           |                      |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка                  | Volkswagen        | Модель                    | Polo                 |
| Год                    | 01/01/2019        | Пробег                    | 115326 км            |
| ВИН                    | XV8ZZZ61ZKG042252 | Цвет                      | Белый                |
| Двигатель              | 1598 см / Бензин  | Коробка передач           | механическая коробка |
| Тип кузова             | Седан             | Привод                    | передний привод      |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 1                    |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | /Нет                 |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                  |

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Иммобилайзер
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Подогрев передних сидений
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Электроподъемники задние
- 23 Темный салон
- 24 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

|  |  |   |                                     |                    |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
|  |  |   |                                     |                    |
| <b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке<br><b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна |  |   |                                     |                    |
|  | <b>Необходимо<br/>принять<br/>меры<br/>(К)</b> | <b>Рекомендуется<br/>принять меры<br/>(Ж)</b> | <b>Внешне в<br/>порядке<br/>(З)</b> | <b>Комментарий</b> |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

|   |  |          |          |       |
|---|--|----------|----------|-------|
| Срок действия акта:   |  |          |          |       |
|   |  |          |          |       |
| Специалист по оценке<br>и выкупу<br>Изотов П.В.<br>Подпись: |  | Подпись: | Телефон: | Дата: |