


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

06.07.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Largus
Год	01/01/2014	Пробег	359164 км
ВИН	ХТАФС015LE0794413	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Фургон	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	18.06.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Розетка 12 V
- 9 Прикуриватель и пепельница
- 10 Подушка безопасности водителя
- 11 Bluetooth
- 12 Подогрев передних сидений
- 13 Фаркоп
- 14 Электроподъемники передние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
14	X			закисли личинки
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
34			X	
35			X	
38			X	
39			X	
40		X		износ
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого				

14	Двигатель	X			вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; двигатель стучит
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил: Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; нет связи с обд / горит чек
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			клинит зад прав колесо
Комментарии, примечания					
Проверил: Техник Т.Т.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; жрет зад прав колесо

Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X		Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X		Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
5	Коробка переключения передач	X		Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X		разрушение крепежа выхлопа
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b>				
7	Проверка днища кузова		X	Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания				
Проверил:			Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ягья Р.Э. Подпись:		Бабаев Д.Б. Подпись:	Телефон:	Дата: