


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.04.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Hyundai | Модель | Sonata |
| Год | 01/01/2019 | Пробег | 202262 км |
| ВИН | XWEE341CBK0005620 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 1999 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 14.04.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Бампер передний | х | х |
| Дверь передняя левая | Окрашено | |
| Крыло заднее левое | Окрашено | |
| Крыло переднее левое | Окрашено, Деталь заменена | Вмятина, Царапина |
| Крыло переднее правое | | Вмятина, Царапина |
| Крышка или дверь багажника | Окрашено, Деталь заменена | |

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Обогрев зеркал
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые задние
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Камера заднего вида
- 26 Bluetooth
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Мультируль
- 29 Электроподъемники передние
- 30 Электроподъемники задние
- 31 Темный салон
- 32 Отделка кожей рычага КПП
- 33 Отделка кожей рулевого колеса
- 34 Индикатор внешней температуры
- 35 Датчик света
- 36 Датчик дождя
- 37 Затемненное зеркало заднего вида
- 38 Защита картера двигателя
- 39 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | X | | | Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя левая противотуманка |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | X | | | Поврежден датчик; Повреждена проводка; Неисправность блока; Поврежден датчик; Повреждена проводка; Неисправность блока |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | X | | Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало |
| 19 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 41 | | | X | |
| 42 | | | X | |
| 43 | | | X | |
| 44 | | | X | |
| 45 | | | X | |
| 46 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | X | | Запотевание поддона двигателя; обзапотевание датчика давления масла |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------|
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Уровень антифриза ниже минимум |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60% |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | | Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | X | | Запотевание левого сальника КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X | | Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|------------------------|
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | следы ремонта |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | X | | замята с левой стороны |
| 6 | Проверка задней панели кузова | X | | | заменена |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Техник Т.Т. |
| Клиент ознакомлен: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Нефедов А.В. Подпись: | | Максимова Н.Е. Подпись: | Телефон: | Дата: |