


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Kia | Модель | Rio |
| Год | 01/01/2013 | Пробег | 180916 км |
| ВИН | Z94CB41AAER178797 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1396 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиосистема с TV
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Имобилайзер
- 22 ESP
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Лобовое стекло с подогревом
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Подогрев передних сидений
- 31 Передний центральный подлокотник
- 32 Обогрев рулевого колеса
- 33 Мультируль
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Темный салон
- 36 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | Установлен не оригинальный парктроник |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | X | Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | X | X | Закисло личинка |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | X | X | Заедает кнопка |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | Неоригинальные коврики |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | X | X | Ворсистость увеличена |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | X | | X | Не работает АС |
| 20 | Проверка работы сцепления | X | | X | Износ сцепления |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 25 | Обогрев рулевого колеса | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | X | | X | Повреждена обивка |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | X | Сильная продавленность; Загрязненность |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | X | X | Загрязненность |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | X | X | Загрязненность |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | X | X | Загрязненность |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | X | X | Потертости царапины |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | X | X | Потертости царапины |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | X | X | Потертости царапины |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | X | X | Потертости царапины |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | Затерты накладки |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Износ Ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Просадка правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 10 | Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах | | X | | Рекомендуется эндоскопия |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | X | | Масляные отложения под заливной Шумная работа ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | X | | Запотевание насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | X | | | Закусывание рулевой рейки |
| 25 | Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Течь крышки ГРМ |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | X | | Имеется коррозия |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|---|
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 4 | Количество сохранённых ключей | X | | | Нет второго ключа |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Отсутствует катализатор |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | X | | Не оборудован |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | | Рекомендована профилактическая очистка суппортов |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков более 80% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | | Рекомендована профилактическая очистка суппортов |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор |
| 3 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60% |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | | Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Закусывание рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание на стыке ГБЦ и блока |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка" |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | X | | | Порваны сайлентблоки балки |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | X | | | Поврежден |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Разгоняев А.А. Подпись: | | Пащенко А.Ю. Подпись: | | Телефон: | Дата: |