


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

04.06.2024

Марка	Fiat	Модель	Doblo
Год	01/01/2012	Пробег	348107 км
ВИН	ZFA22300005736003	Цвет	Серебристый
Двигатель	1368 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Фургон	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	16.01.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 14 АУХ
- 15 Центральный замок
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Отделка кожей рычага КПП
- 19 Отделка кожей рулевого колеса
- 20 Велюровый салон
- 21 Индикатор внешней температуры
- 22 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Не горит передний левый габарит; Отсутствует лампа ближнего света левая; Отсутствует лампа ближнего света правая; Повреждены; Не горит передний левый габарит; Отсутствует лампа ближнего света левая; Отсутствует лампа ближнего света правая
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Не работают поворотники; Не работают поворотники
3	Передние ПТФ	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя левая противотуманка
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода	X			Не горят лампы заднего хода; Не горят лампы заднего хода
8	Парктроник задний	X			Не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний	X			Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение	X			Не работает
11	Проверка стеклоподъемников	X			Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления	X			Вибрация при работе сцепления; Износ
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)	X			Отсутствует
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность; Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Порвана; Порвана
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Прожег; Прожег
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Загрязненность; Загрязненность
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
44	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ	X			Оплавлена плюсовая клемма, окисленная
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	

14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки. Не стабильная работа ДВС, троит. Затрудненный запуск ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Тормозная система в неисправном состоянии
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия; Имеется коррозия
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Нет фреона в системе; Нет фреона в системе
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Порван пыльник суппорта левый; Течет цилиндр суппорта левый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	

3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Износ отбойников
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону; Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки	X			Уровень тормозной жидкости меньше минимума
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Износ гофры

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Замята панель
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели; Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Карачев А.В. Подпись:		Шарипов Ф.С. Подпись:	Телефон:	Дата: