


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

23.04.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Kalina
Год	01/01/2006	Пробег	176486 км
ВИН	XTA11183060015838	Цвет	Серый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	28.04.2024/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x

## Комплектация

- 1 Электростеклоподъемники Передние
- 2 Галогеновые фары
- 3 Иммобилайзер
- 4 Электроподъемники передние
- 5 Темный салон

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Повреждены; Повреждена левая фара
2			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Х.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17		X		Царапины; Пятна; Царапины; Пятна
18		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
20			X	
21		X		Увеличенный свободный ход; Не держит
22		X		Заедают кнопки; Нет звука
24			X	
27	X			Повреждена обивка; Порвана; Повреждена обивка; Порвана
28		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует инструмент
30		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
31		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
32		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
33		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
34		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
35		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
36		X		Растрескивание; Загрязненность; Отсутствует ручка стеклоподъемника
37		X		Отсутствует ручка стеклоподъемника
38		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40		X		Потертости; Царапины; Некорректная работа звукового сигнала
42			X	
44		X		Стерта структура; Стерта структура
45		X		Отсутствует возможность корректной оценки пробега
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Х.С.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14		X		Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Темный

16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		цвет масла .Рек. замена Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	Барабаны
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Не держит
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние	X			Течь рулевой рейки

	звук/закусывание/подтекание				
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
4	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Замята верхняя часть панели; Поврежден капот, бампер, левое крыло
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гндлян Г.А. Подпись:		Какошкина Ю.И. Подпись:	Телефон:	Дата: