


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

24.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2014	Пробег	395449 км
ВИН	Z94CT41DBFR371977	Цвет	Белый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	07.04.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Тонированные стекла
- 11 Розетка 12 V
- 12 Центральный замок
- 13 Блокировка задних дверей
- 14 Иммоилайзер
- 15 Замок руля
- 16 ESP
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Парктроник
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 USB порт
- 23 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
5	X			Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12	X			Повреждено левое зеркало
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
2			X	

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки; Надрыв правой подушки; Надрыв передней подушки; Надрыв задней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь сальника коленчатого вала передний; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь рулевой рейки; Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания	
Проверил:	Руденко М.В.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Комментарии, примечания	
-------------------------	--

Проверил:		Руденко МВ			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Руденко МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Руденко МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Руденко МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:		Руденко МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Руденко МВ.			
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания	
Проверил:	Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Волков АМ. Подпись:		Степаненко Е.С. Подпись:	Телефон:	Дата: