


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

31.05.2024

Марка	BMW	Модель	X3
Год	01/01/2009	Пробег	209623 км
ВИН	X4XPС78439WA47884	Цвет	Черный
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	900000	Второй комплект колес/шин	Да

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крышка или дверь багажника		Вторичный окрас детали

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 12
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 11 Легкосплавные диски R17
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Розетка 12 V
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Омыватель фар
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Блокировка задних дверей
- 26 Противоугонная сигнализация
- 27 Иммоилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система курсовой устойчивости
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Система старт-стоп
- 39 Регулировка сидений водителя по высоте
- 40 Парктроник задний
- 41 Запуск двигателя с кнопки
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Мультируль
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Отделка кожей рычага КПП
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Индикатор внешней температуры
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Затемненное зеркало заднего вида
- 55 Защита картера двигателя
- 56 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Конденсат/влага в левой фаре; Конденсат/влага в правой фаре; Правые габариты не горят
2			X	
3			X	Установлены не оригинальные ПТФ
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6		X		Правый стоп не горит
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Заднее стекло 22 года
11		X		Щетка мажет; Щетка мажет
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.; Не открывается/закрывается стекло вод. дверь; Не открывается/закрывается стекло зад. прав. дверь.
12	X			Неисправен мотор левого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала; Неисправен мотор левого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21	X			Не работает
22			X	
24			X	
25	X			Не работает подогрев рулевого колеса; Не работает подогрев рулевого колеса
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	

44	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка левой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь масла из под масляного фильтра; При запуске ДВС посторонний шум, затрудненный запуск. не стабильная работа ДВС на холостых оборотах, дымность ДВС, масляные отложения в ДВС. Течь по левой стенке ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР; Запотевание насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; стук рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки по блокам DME,MRS, KOMBI, IHKR, LM, RAD, GM
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	

9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера	X			Течь радиатора; Подтекание в районе теплообменника
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Повреждение РКП; Имеются активные ошибки по раздаточной коробке
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Подтекание на стыке КПП и блока, течь по передней стенке ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Коррозия
---	--	--	---	--	---

					подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Гул редуктора
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Растрескивание внешнего левого пыльника заднего ШРУС; Растрескивание внешнего правого пыльника заднего ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Замята панель
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Лебедев А.А. Подпись:		Мойсеенко Т.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: