


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

02.07.2024

Марка	Datsun	Модель	on-DO
Год	01/01/2019	Пробег	96092 км
ВИН	Z8NBAABD0L0106650	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	30.04.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Электроподъемники передние

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5	X			Не горит правая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	Загрязнённость
17			X	
18			X	
19			X	
21	X			Поврежден ручник; Не работает
22			X	
24			X	
26			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34			X	Потертости
35			X	Потертости
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46	X			Посторонние шумы при работе двс, требуется проверка/регулировка зазоров в механизме ГРМ
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				

2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Посторонние шумы при работе двс, требуется проверка/регулировка зазоров в механизме ГРМ
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум; Запотевание патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь термостата; Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	Не установлен
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние	X		Внутренняя колодка изношена более 90%
3	Диски тормозные/барабаны		X	Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза	X		Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	Втулки износ
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал		X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
7	Проверка днища кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:	
---------------------	--

Специалист по оценке и выкупу Лабецкий Д.С. Подпись:		Пугачева И.В. Подпись:		Телефон:	Дата:
---	--	---------------------------	--	----------	-------