


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.04.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | Geely | Модель | Coolray |
| Год | 01/01/2020 | Пробег | 167561 км |
| ВИН | Y4K8622Z7MB900528 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 1477 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 03.04.2025/Да |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | X | | | Не горит лампа левого ближнего света |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | X | | Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 23 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 31 | X | | | Прожег; Прожег |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | сиденье | | | | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | X | | | Повреждена обивка; Повреждена обивка |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | X | | Потёртости |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | X | | | Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | | | X | |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | X | | Уровень антифриза минимум |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------|
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |

| Клиент ознакомлен.. | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | X | | | Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | X | | Имеются исторические ошибки Неисправность |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | 20гв |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | X | | Имеются ошибки |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Имеется ошибка в блоке управления двигателем Неисправность Имеются ошибки в блоках EGSM, EPS, HVSM, MM |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | | Износ |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | | Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | X | | | Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Имеются притертости на дисках Растрескивание резины 4620гв |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен.. | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------------|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | X | | Растрескивание сайлентблоков |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|-------------|
| Проверил: | Селяков МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Антонов В.С. Подпись: | | Григорьев С.А. Подпись: | | Телефон: | Дата: |