


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.04.2024

Марка	Skoda	Модель	Octavia
Год	01/01/2007	Пробег	245738 км
ВИН	TMBDC41U978860881	Цвет	Красный
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2	X			Конденсат в передних поворотниках
3	X			Не работает правый птф
4			X	
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	X			Имеются трещины; Отсутствует центральный стоп сигнал Не работают стоп сигналы
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Затертости; Сколы
11			X	
12			X	
13	X			Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9	X			Люфт в районе рулевой колонки
10			X	
11			X	
12		X		Не работает подогрев левого зеркала
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	

32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура Некорректное включение передач
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя	X			Стук в двигателе; Не стабильная работа ДВС на холостом ходу

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков М.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладки клапанной крышки Следы масла в районе стыка ГБЦ и выпускного коллектора
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков М.В.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом			X	

I (их наличие, соответствие ПТС)				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	Обгв
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		Имеются ошибки в блоке управления двигателем Неисправность Имеется ошибка в блоке модуля системы комфорта На приборной панели горит индикатор ЧЕК,ЕРС
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)		X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	Запотевание корпуса КПП
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X		Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски		X	Износ резины свыше 60%; 2616гв
Комментарии, примечания				
Проверил:				Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника				

5	Коробка переключения передач		X		КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Следы масла на стыка ДВС и КПП
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порвал внешний левый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Замятие глушителя Повреждение креплений глушителя
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Замят левый порог; Сгнил левый порог; Замят левый порог
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется замятости днища; Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется замятости днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Селяков МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Луконин В.А. Подпись:		Кичева А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: