


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

07.06.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Orlando
Год	01/01/2012	Пробег	216000 км
ВИН	KL1YA755JDK058837	Цвет	Серый
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	30.05.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Бортовой компьютер
- 14 АУХ
- 15 Галогеновые фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Блокировка задних дверей
- 19 Имобилайзер
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Парктроник задний
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Передний центральный подлокотник
- 29 Темный салон
- 30 Отделка кожей рычага КПП
- 31 Отделка кожей рулевого колеса
- 32 Индикатор внешней температуры
- 33 Рейлинги на крыше
- 34 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Фары износ, затёрты
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя левая противотуманка
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6			X	
7			X	
8	X			Не работает
10	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11			X	
13			X	
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
3	X			Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает кнопка подогрева сидений; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
4		X		Повреждена, установлена не штатная кнопка крышки замка багажника
5			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	Потертости; Потертости
18	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
19	X			Не работает АС
21		X		Перетянут ручник; Перекос при работе
22			X	
24			X	
26			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
32		X		Загрязненность; Потертость, замятость
33		X		Загрязненность; Потертость, замятость
34		X		Загрязненность; Потертости, царапины
35		X		Загрязненность; Потертости, царапины
36		X		Загрязненность; Потертости, царапины
37		X		Загрязненность; Загрязненность
38		X		Загрязненность; Потертости, царапины
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	

43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
46	Запуск двигателя	X			Дымит; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Горит ошибка двигателя; Дымит; Стук в двигателе; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Горит ошибка двигателя Эмульсия в расширительном бачке
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Пропуски зажигания при работе
5	Катушки зажигания	X			Поврежден разъем катушки зажигания
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ	X			Не держит заряда; Не держит заряда
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра; Не ровная работа двс, посторонние шумы стуки при работе Эмульсия в расширительном бачке, требуется дополнительная диагностика двс
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия на крышке расширительного бачка; Антифриз не соответствует спецификации а/м
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Множественные ошибки по блокам управления Смотреть отчет диагностики
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС; Ошибки по пропускам воспламенения

10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	Не установлен
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина правая; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза		X		Перекас при работе
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС; Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X		Отсутствует тепловая защита
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков

3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Чертко Р.Ю. Подпись:		Алексеев С.А. Подпись:		Телефон:	Дата: