


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.04.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	M-Класс
Год	01/01/2008	Пробег	274330 км
ВИН	WDC1641221A361952	Цвет	Черный
Двигатель	2987 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Автоматический корректор фар
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Противогоночная сигнализация
- 25 Иммоилайзер
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Система курсовой устойчивости
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Подогрев передних сидений
- 34 Передний центральный подлокотник
- 35 Мультируль
- 36 Турбированный двигатель
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Темный салон
- 40 Индикатор внешней температуры
- 41 Рейлинги на крыше
- 42 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			Не работает
5			X	
6			X	
7			X	
8	X			Не работает
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13	X			Повреждена; Повреждена
14	X			Неисправен замок; Неисправен замок
19		X		Посторонний шум при работе привода крышки багажника; Посторонний шум при работе привода крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
3			X	
5			X	
11			X	
12			X	
13			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	Потертости; Потертости
18		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19			X	
21		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
22			X	
24			X	
26			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
31		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
32		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
33		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
34		X		Растрескивание; Загрязненность; Потертости
35		X		Растрескивание; Загрязненность; Потертости
36		X		Растрескивание; Загрязненность; Потертости
37		X		Растрескивание; Загрязненность; Потертости
38			X	
39	X			Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа; Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка педали газа
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	Нет данных
				Дымит; Шум цепи ГРМ; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при

46	Запуск двигателя	X			увеличении/уменьшении оборотов; Дымит; Шум цепи ГРМ; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			ДВС дымит при работе
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Запах жженого масла ДВС дымит при работе
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Рывки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Ошибки по блокам смотреть отчет диагностики
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X		Патрубки в масле

Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные			X	Установлены неоригинальные диски
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	Установлены неоригинальные амортизаторы
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего правого
2	Колодки тормозные задние			X	Установлены неоригинальные колодки
3	Диски тормозные/барабаны			X	Установлены неоригинальные диски; Установлены неоригинальные диски
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Износ коррозия пружин
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Повреждения по колесным дискам
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Рывки при трогании; Удары при переключении передач
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Гул РКП; Треск в РКП
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки		X		Повреждены фиксаторы тормозных шлангов
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Треск в редукторе; Люфт в хвостовике
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждены отсутствуют
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь масла с дсв по левой стенки блока
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт передней крестовины; Люфт задней крестовины
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ повреждение сайлентблоков рычагов Коррозия подрамника, износ повреждение сайлентблоков подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Люфт в хвостовике
5	Тормозные шланги, трубки	X			Коррозия трубок

6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Удален сажевый фильтр/катализатор
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кокидько С.В. Подпись:		Кусков МИ. Подпись:	Телефон:	Дата: