


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

14.06.2024

|                        |                   |                           |                      |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка                  | Vortex            | Модель                    | Tingo                |
| Год                    | 01/01/2011        | Пробег                    | 77447 км             |
| ВИН                    | X7MDB11DMB0002539 | Цвет                      | Серый                |
| Двигатель              | 1845 см / Бензин  | Коробка передач           | механическая коробка |
| Тип кузова             | Внедорожник 5 дв. | Привод                    | передний привод      |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 2                    |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | 07.05.2024/Нет       |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                  |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

#### Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Обогрев сидений Передние
- 3 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 4 Динамики 2
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Передние
- 8 Передние противотуманные фары
- 9 Галогеновые фары
- 10 Электропривод регулировки зеркал
- 11 Центральный замок
- 12 Система курсовой устойчивости
- 13 Антипробуксовочная система
- 14 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна |                             |                                |                      |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|   | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий  |
| <b>Внешний осмотр</b>   |                             |                                |                      |  |
| 1   |                             | X                              |                      | Замутнение левой фары  |
| 2   |                             |                                | X                    |  |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   | X                           |                                |                      | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6   | X                           |                                |                      | Не горит задний правый габарит; Повреждение правого фонаря   |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    |  |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             |                                | X                    |  |
| 11  |                             | X                              |                      | Некорректная работа стеклоочистителя   |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             |                                | X                    |  |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             |                                | X                    |  |
| 17  |                             |                                | X                    |  |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| 19  |                             |                                | X                    |  |
| Комментарии, примечания   |                             |                                |                      |  |
| Проверил:   |                             |                                |                      | Журавлев И.Ю.  |
| Клиент ознакомлен:  |                             |                                |                      |  |
| <b>Внутренний осмотр</b>  |                             |                                |                      |  |
| 1   |                             |                                | X                    |  |
| 2   |                             |                                | X                    |  |
| 3   |                             |                                | X                    |  |
| 4   |                             |                                | X                    |  |
| 5   |                             |                                | X                    |  |
| 6   |                             |                                | X                    |  |
| 7   |                             |                                | X                    |  |
| 8   |                             |                                | X                    |  |
| 9   |                             |                                | X                    |  |
| 10  |                             |                                | X                    |  |
| 11  |                             |                                | X                    |  |
| 12  |                             |                                | X                    |  |
| 13  |                             |                                | X                    |  |
| 14  |                             |                                | X                    |  |
| 15  |                             |                                | X                    |  |
| 16  |                             | X                              |                      | Износ  |
| 17  |                             |                                | X                    |  |
| 18  |                             |                                | X                    |  |
| 19  | X                           |                                |                      | Не работает АС   |
| 20  |                             |                                | X                    |  |
| 21  |                             |                                | X                    |  |
| 22  |                             |                                | X                    |  |
| 23  |                             |                                | X                    |  |
| 24  |                             |                                | X                    |  |
| 25  |                             |                                | X                    |  |
| 26  |                             |                                | X                    |  |
| 27  |                             |                                | X                    |  |
| 28  |                             |                                | X                    |  |
| 29  |                             |                                | X                    |  |
| 30  |                             |                                | X                    |  |
| 31  |                             |                                | X                    |  |
| 32  |                             |                                | X                    |  |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье                                   |  |   | X |  |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь                                       |  |   | X |  |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь                                       |  |   | X |  |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь                                       |  |   | X |  |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь                                      |  |   | X |  |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника                                   |  |   | X |  |
| 39 | Состояние накладок педалей  |  |   | X |  |
| 40 | Состояние рулевого колеса   |  | X |   | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |  |   | X |  |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)                           |  |   | X |  |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика                       |  |   | X |  |
| 44 | Состояние рукоятки КПП  |  |   | X |  |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега  |  |   | X |  |
| 46 | Запуск двигателя  |  |   | X |  |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Журавлев И.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: |               |

**Проверка под капотом**

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1  | Интеркуллер  |   |   | X |  |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов   |   |   | X |  |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание   |   |   | X |  |
| 4  | Свечи зажигания  |   |   | X |  |
| 5  | Катушки зажигания  | X |   |   | Повреждена катушка зажигания                 |
| 6  | Состояние подушек ДВС  |   |   | X |  |
| 7  | Состояние подушек КПП  |   |   | X |  |
| 8  | Состояние АКБ  |   |   | X |  |
| 10 | Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах                   |   |   | X | Царапины на стенках цилиндров                |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий  |   |   | X |  |
| 12 | Проверка генератора  |   |   | X |  |
| 13 | Проверка стартера  |   |   | X |  |
| 14 | Двигатель  |   | X |   | Уровень масла минимум; Уровень масла минимум |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор                               |   |   | X |  |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание   | X |   |   | Течь прокладки клапанной крышки              |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание                                 | X |   |   | Течь термостата; течь патрубков охлаждения   |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос                  |   |   | X |  |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат                      | X |   |   | Течь термостата                              |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                |   |   | X |  |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр          |   |   | X |  |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР                               |   |   | X |  |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка          |   | X |   | Запотевание рулевой рейки                    |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор       |   |   | X |  |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал |   |   | X |  |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание                                |   |   | X |  |

Комментарии, примечания

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Проверил:           | Журавлев И.Ю. |
| Клиент ознакомлен:: |               |

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | X |  |   | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС)       |   |  | X |   |
|   | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом  |   |  |   |   |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 3  | (их наличие, соответствие ПТС)  |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |   |
| Проверил:  |   |   |   |   | Журавлев И.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |   |   |   |   |   |
| <b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b> |   |   |   |   |   |
| 1  | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой  | X |   |   | Нет связи с блоком  |
| 2  | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой   | X |   |   | Нет связи с блоком  |
| 3  | Работа ремней SRS, проверка года выпуска  |   |   | X | Без даты  |
| 5  | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой  |   |   | X |   |
| 6  | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой   | X |   |   | Горит ЧЕК. Ошибки в блоке управления двигателем, пропуски 2 и 3 цилиндров. ДВС троит                |
| 7  | Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска   |   |   | X |   |
| 8  | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) |   |   | X |   |
| 9  | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни   |   |   | X |   |
| 10   | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей                                       |   |   | X |   |
| 11   | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей   |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |   |
| Проверил:  |   |   |   |   | Журавлев И.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |   |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>                  |   |   |   |   |   |
| 1  | Передние ступичные подшипники   |   |   | X |   |
| 2  | Колодки тормозные передние  |   |   | X |   |
| 3  | Диски тормозные   | X |   |   | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков   |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   | X |   | Запотевание амортизатора правого  |
| 5  | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости  |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |   |
| Проверил:  |   |   |   |   | Журавлев И.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |   |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>                    |   |   |   |   |   |
| 1  | Задние ступичные подшипники   |   |   | X |   |
| 2  | Колодки тормозные задние  |   |   | X |   |
| 3  | Диски тормозные/барабаны  | X |   |   | Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков  |
| 4  | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов  |   |   | X |   |
| 5  | Проверка стояночного тормоза  |   |   | X |   |
| 6  | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости    |   |   | X |   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |   |
| Проверил:  |   |   |   |   | Журавлев И.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |   |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>              |   |   |   |   |   |
| 1  | Радиатор кондиционера   |   |   | X |   |
| 2  | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание  | X |   |   | Течь радиатора; Течь радиатора  |
| 3  | Шины/колесные диски   |   | X |   | 3910 гв, износ резины   |
| Комментарии, примечания  |   |   |   |   |   |
| Проверил:  |   |   |   |   | Журавлев И.Ю.   |
| Клиент ознакомлен::  |   |   |   |   |   |
| <b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>                     |   |   |   |   |   |
| 1  | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки  | X |   |   | Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг |
| 2  | Стойки/ втулки стабилизатора передние   | X |   |   | Люфт стоек переднего стабилизатора  |
| 3  | Рулевые тяги/наконечники  |   |   | X |   |
| 4  | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание                                      | X |   |   | стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки  |
| 5  | Коробка переключения передач  |   |   | X |   |
| 6  | Тормозные шланги, трубки  |   | X |   | Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок  |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 7  | Состояние пыльников днища кузова (пластик)  |  |  | X |  |
| 8  | Наличие защиты картера  |  |  | X |  |
| 9  | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание  |  |  | X |  |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал |  |  | X |  |
| 11 | Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ   |  |  | X |  |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)   |  |  | X |  |

Комментарии, примечания

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Проверил:          | Журавлев И.Ю. |
| Клиент ознакомлен: |               |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| 1 | Задняя балка (не подрамник)   |  |   | X |   |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры  |  | X |   | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов;<br>Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов;<br>Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов;<br>Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 3 | Тормозные шланги, трубки  |  | X |   | Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок  |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние   |  |   | X |   |
| 5 | Выхлопная система (глушитель)   |  | X |   | Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе  |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал |  |   | X |   |
| 7 | Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ   |  |   | X |   |

Комментарии, примечания

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Проверил:          | Журавлев И.Ю. |
| Клиент ознакомлен: |               |

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии)            |  |  | X |  |
| 2 | Проверка лонжеронов передних               |  |  | X |  |
| 3 | Проверка лонжеронов задних                 |  |  | X |  |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены |  |  | X |  |
| 5 | Проверка передней панели кузова            |  |  | X |  |
| 6 | Проверка задней панели кузова              |  |  | X |  |
| 7 | Проверка днища кузова                      |  |  | X |  |

Комментарии, примечания

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Проверил:          | Журавлев И.Ю. |
| Клиент ознакомлен: |               |

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

|   |  |                             |          |       |
|---|--|-----------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта:                                     |  |                             |          |       |
| Специалист по оценке и выкупу<br>Жилин А.Ю.<br>Подпись: |  | Вдовиченко А.В.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |