


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.07.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Ford | Модель | Kuga |
| Год | 01/01/2014 | Пробег | 271837 км |
| ВИН | Z6FAXXESMAEM20076 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1597 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 12.05.2016/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Розетка 12 V
- 14 AUX
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Центральный замок
- 17 Isofix/LATCH
- 18 ESP
- 19 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система курсовой устойчивости
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Bluetooth
- 28 USB порт
- 29 Мультируль
- 30 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 31 Турбированный двигатель
- 32 Электроподъемники передние
- 33 Электроподъемники задние
- 34 Темный салон
- 35 Отделка кожей рычага КПП
- 36 Отделка кожей рулевого колеса
- 37 Датчик света
- 38 Датчик дождя
- 39 Защита картера двигателя
- 40 Имобилайзер (не штатный)
- 41 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник |
| 9 | | | X | |
| 10 | X | | | Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла |
| 11 | | | X | |
| 12 | X | | | Не работает |
| 13 | | | X | |
| 14 | | X | | Закисла личинка; Закисла личинка |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | Потертости; Потертости |
| 18 | | | X | Потертость; Потертость |
| 19 | | | X | |
| 20 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 23 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 25 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 28 | | | X | |
| 29 | | | X | |
| 30 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 31 | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее левое |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| 32 | сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | | | X | Затерта рукоятка; Затерта рукоятка |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | X | | Растрескивание правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | X | | | Течь с турбокомпрессора |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Следы выхлопных газов в системе охлаждения |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|-----------|--------------|
| Проверил: | Максимов МВ. |
|-----------|--------------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | 13,14гв |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Активные ошибки в ЭБУ ДВС и ВСМII. |
| 8 | Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | X | | | Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 0418гв |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Расстрекивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | | Люфт правой рулевой тяги |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| 7 | звук/подтекание Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 10 | Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС; Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС |
| 14 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 3 | Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом | | | X | |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Медведев К.Д. Подпись: | | Середа С.В. Подпись: | Телефон: | Дата: |