


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Hyundai	Модель	Santa Fe
Год	01/01/2021	Пробег	51318 км
ВИН	XWES381NHM002857	Цвет	Белый
Двигатель	2151 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.05.2024/Нет
Предварительная оценка	3625000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Электронная система парковки Автопарковка
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 16 Дистанционный запуск двигателя
- 17 Активный усилитель руля
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 24 Система управления дальним светом
- 25 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 26 Светодиодные фары
- 27 Передние противотуманные фары
- 28 Автоматический корректор фар
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Блокировка задних дверей
- 32 Иммоилайзер
- 33 Замок руля
- 34 Замок капота
- 35 Блокиратор КПП
- 36 Isofix/LATCH
- 37 ESP
- 38 Ламинированные боковые стекла
- 39 Датчик усталости водителя
- 40 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 41 Подушки безопасности боковые задние
- 42 Подушки безопасности боковые
- 43 Подушка безопасности пассажира
- 44 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 45 Подушка безопасности водителя
- 46 Парктроник
- 47 Система распознавания дорожных знаков
- 48 Система предотвращения столкновения
- 49 Система контроля слепых зон
- 50 Система контроля за полосой движения
- 51 Система контроля давления в шинах
- 52 Система помощи при спуске
- 53 Система помощи при подъеме
- 54 Система курсовой устойчивости
- 55 Антипробуксовочная система
- 56 Антиблокировочная система (ABS)
- 57 Проекция на лобовое стекло
- 58 Электропривод крышки багажника
- 59 Система доступа без ключа
- 60 Регулировка сидений водителя по высоте
- 61 Парктроник передний
- 62 Парктроник задний
- 63 Камера заднего вида
- 64 Камера 360°
- 65 Запуск двигателя с кнопки
- 66 Вентиляция передних сидений
- 67 Лобовое стекло с подогревом
- 68 Навигационная система
- 69 Bluetooth
- 70 USB порт
- 71 Подогрев задних сидений
- 72 Электронная приборная панель
- 73 Подогрев передних сидений
- 74 Передний центральный подлокотник
- 75 Память передних сидений
- 76 Обогрев рулевого колеса

- 77 Электропривод складывания зеркал
- 78 Мультируль
- 79 Регулировка передних по высоте
- 80 ЭРА-ГЛОНАСС
- 81 Isofix(передний ряд)
- 82 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 83 Турбированный двигатель
- 84 Электроподъемники передние
- 85 Электроподъемники задние
- 86 Темный салон
- 87 Отделка кожей рычага КПП
- 88 Отделка кожей рулевого колеса
- 89 Индикатор внешней температуры
- 90 Датчик света
- 91 Датчик дождя
- 92 Затемненное зеркало заднего вида
- 93 Спойлер на багажнике
- 94 Рейлинги на крыше
- 95 Штатная сигнализация
- 96 Обратная связь

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
19			X	Проверка привода открывания/закрывания крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
4			X	Проверка работы ЦЗ
5			X	Внутреннее освещение
6			X	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье
8			X	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
13			X	Электрорегулировка сидений
14			X	Память сидений
15			X	Боковые поясничные подпоры/ массаж
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
23			X	Обогрев ветрового стекла
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
41			X	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
				Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки:

43	Венец маховика			X
44	Состояние рукоятки КПП			X
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X
46	Запуск двигателя			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер			X
2	Состояние приводных ремней и роликов			X
3	Состояние топливной системы/подтекание			X
6	Состояние подушек ДВС			X
7	Состояние подушек КПП			X
8	Состояние АКБ			X
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
12	Проверка генератора			X
13	Проверка стартера			X
14	Двигатель			X
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание сливной трубки с турбины
15	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Отслоение сб в продольных рычагах
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гришин В.А. Подпись:		Ханьчев И.В. Подпись:	Телефон:	Дата: