


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

02.07.2024

Марка	Toyota	Модель	RAV4
Год	01/01/2018	Пробег	45900 км
ВИН	XW7RDREV10S028312	Цвет	Белый
Двигатель	1987 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2800000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Капот		Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Голосовое управление
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Система адаптивного освещения
- 24 Светодиодные фары
- 25 Передние противотуманные фары
- 26 Автоматический корректор фар
- 27 Электропривод регулировки зеркал
- 28 Центральный замок
- 29 Иммобилайзер
- 30 Isofix/LATCH
- 31 ESP
- 32 Ламинированные боковые стекла
- 33 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 34 Подушки безопасности боковые
- 35 Подушка безопасности пассажира
- 36 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 37 Подушка безопасности водителя
- 38 Парктроник
- 39 Система контроля давления в шинах
- 40 Система помощи при спуске
- 41 Система помощи при подъеме
- 42 Система курсовой устойчивости
- 43 Антипробуксовочная система
- 44 Антиблокировочная система (ABS)
- 45 Электропривод крышки багажника
- 46 Система доступа без ключа
- 47 Камера заднего вида
- 48 Запуск двигателя с кнопки
- 49 Лобовое стекло с подогревом
- 50 Bluetooth
- 51 USB порт
- 52 Подогрев передних сидений
- 53 Передний центральный подлокотник
- 54 Обогрев рулевого колеса
- 55 Электропривод складывания зеркал
- 56 Мультируль
- 57 Регулировка передних по высоте
- 58 ЭРА-ГЛОНАСС
- 59 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 60 Электроподъемники передние
- 61 Электроподъемники задние
- 62 Третий задний подлокотник
- 63 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 64 Отделка кожей рычага КПП
- 65 Отделка кожей рулевого колеса
- 66 Индикатор внешней температуры
- 67 Датчик света
- 68 Датчик дождя
- 69 Затемненное зеркало заднего вида
- 70 Защита картера двигателя
- 71 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Корсаков Н.А. Подпись:		Перепелкин С.В. Подпись:	Телефон:	Дата: