

Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

04.06.2024

Марка	ГАЗ	Модель	ГАЗель Next
Год	01/01/2020	Пробег	340000 км
ВИН	XZV3009Z5L0000054	Цвет	Белый
Двигатель	2800 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова		Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	07.05.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Динамики 2
- 2 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 3 Электростеклоподъемники Передние
- 4 Кузов Цельнометаллический фургон
- 5 Кузов Бортовой грузовик
- 6 Двигатель Дизель
- 7 Привод задний привод
- 8 Трансмиссия механическая коробка
- 9 Кол-во дверей 2
- 10 Объем, куб. см 2800
- 11 Мощность, л.с. 150
- 12 Розетка 12 V
- 13 Галогеновые фары
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 ЭРА-ГЛОНАСС
- 16 Турбированный двигатель

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не штатные Led лампы Повреждены крепления фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
5	Подсветка номера	X		Не работает
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	Затертости
11	Стеклоочиститель передний		X	
13	Стеклоочиститель задний		X	Щетка мажет; Не плотно прилегает; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
14	Работа наружных замков	X		Повреждена личинка замка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
2	Звуковой сигнал		X	
5	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников		X	
16	Состояние напольных ковров		X	Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X	Царапины; Следы саморезов
18	Состояние обивки потолка		X	Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
20	Проверка работы сцепления		X	Посторонний звук при нажатии
21	Проверка стояноч. тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X		Прожег
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей		X	Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X	Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика		X	
44	Состояние рукоятки КПП		X	Стерта структура
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X	
46	Запуск двигателя		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	Доп диагностика топливной системы
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Патрубки в масле
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель	X		Обильные запотевания
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
	Система охлаждения/ уровень/качество		X	

18	охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X		Запотевание турбины
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Коррозия барабанов
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков Н.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					

4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закорачивание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Вишняков Н.В.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Вишняков Н.В.

Клиент ознакомлен:

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

7	Проверка днища кузова			X	
---	-----------------------	--	--	---	--

Комментарии, примечания

Проверил: Вишняков Н.В.

Клиент ознакомлен:

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ермолаев А.С. Подпись:		Толстов В.В. Подпись:	Телефон:	Дата: