


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

11.10.2024

Марка	BMW	Модель	X6
Год	01/01/2014	Пробег	109900 км
ВИН	WBAKU610300G57776	Цвет	Синий
Двигатель	4395 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Голосовое управление
- 18 Активный усилитель руля
- 19 Поддон в багажнике
- 20 Омыватель фар
- 21 Обогрев зеркал
- 22 Бортовой компьютер
- 23 AUX
- 24 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 25 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 26 Система управления дальним светом
- 27 Система адаптивного освещения
- 28 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 29 Светодиодные фары
- 30 Передние противотуманные фары
- 31 Автоматический корректор фар
- 32 Электропривод регулировки зеркал
- 33 Центральный замок
- 34 Блокировка задних дверей
- 35 Противоугонная сигнализация
- 36 Иммобилайзер
- 37 Замок руля
- 38 Замок капота
- 39 Блокатор КПП
- 40 ESP
- 41 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 42 Подушки безопасности боковые задние
- 43 Подушки безопасности боковые
- 44 Подушка безопасности пассажира
- 45 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 46 Подушка безопасности водителя
- 47 Парктроник
- 48 Система распознавания дорожных знаков
- 49 Система контроля давления в шинах
- 50 Система помощи при спуске
- 51 Система помощи при подъеме
- 52 Система курсовой устойчивости
- 53 Антипробуксовочная система
- 54 Антиблокировочная система (ABS)
- 55 Проекция на лобовое стекло
- 56 Электрорегулировка руля
- 57 Электропривод крышки багажника
- 58 Система старт-стоп
- 59 Система доступа без ключа
- 60 Регулировка сидений водителя по высоте
- 61 Парктроник передний
- 62 Парктроник задний
- 63 Камера заднего вида
- 64 Камера 360°
- 65 Запуск двигателя с кнопки
- 66 Вентиляция передних сидений
- 67 Навигационная система

- 68 Bluetooth
- 69 USB порт
- 70 Подогрев задних сидений
- 71 Обвес кузова
- 72 Регулировка руля с памятью положения
- 73 Электронная приборная панель
- 74 Подогрев передних сидений
- 75 Передний центральный подлокотник
- 76 Память передних сидений
- 77 Обогрев рулевого колеса
- 78 Электропривод складывания зеркал
- 79 Пневмоподвеска
- 80 Люк
- 81 Мультируль
- 82 Активная подвеска
- 83 Открытие багажника без помощи рук
- 84 Регулировка передних по высоте
- 85 Турбированный двигатель
- 86 Электроподъемники передние
- 87 Электроподъемники задние
- 88 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 89 Темный салон
- 90 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 91 Подрулевые лепестки переключения передач
- 92 Отделка потолка черной тканью
- 93 Отделка кожей рычага КПП
- 94 Отделка кожей рулевого колеса
- 95 Накладки на пороги
- 96 Лакокрасочное покрытие металлик
- 97 Алюминиевые накладки на педали
- 98 Индикатор внешней температуры
- 99 Датчик света
- 100 Датчик дождя
- 101 Затемненное зеркало заднего вида
- 102 Защита картера двигателя
- 103 Спортивная подвеска

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье		X		Не работает
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье		X		Не работает
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	

30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер		X		Загрязнен; Загрязнен
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние				

23	звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	Два
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Стук в рулевой рейке
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Требуется замена масла в раздаточной коробке
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Требуется замена масла в редукторе
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Повреждены рычаги задней подвески верхние; Повреждены рычаги задней подвески верхние
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:			X	

ИШРУСЫ			
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			
7	Проверка днища кузова		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::			

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Авакян А.И. Подпись:		Еремин А.В. Подпись:		Телефон:	Дата: