


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

21.08.2024

Марка	ГАЗ	Модель	ГАЗель Next
Год	01/01/2023	Пробег	24846 км
ВИН	X96A31R32P0955957	Цвет	Синий
Двигатель	2500 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова		Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.05.2026/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Кузов Цельнометаллический фургон
- 11 Двигатель Дизель
- 12 Привод задний привод
- 13 Трансмиссия механическая коробка
- 14 Кол-во дверей 5
- 15 Объем, куб. см 2500
- 16 Мощность, л.с. 150
- 17 Штатная аудиоподготовка
- 18 Розетка 12 V
- 19 Регулировка руля по высоте и вылету
- 20 Прикуриватель и пепельница
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Галогеновые фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Блокировка задних дверей
- 28 Замок руля
- 29 Замок капота
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Регулировка сидений водителя по высоте
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Регулировка передних по высоте
- 36 ЭРА-ГЛОНАСС
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Темный салон
- 39 Отделка кожей рычага КПП
- 40 Отделка кожей рулевого колеса
- 41 Лакокрасочное покрытие металлик
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Не проверялось, нет технической возможности
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Не проверялось, нет технической возможности
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Не проверялось, нет технической возможности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Не проверялось, нет технической возможности
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки	X			Не проверялось, нет технической возможности
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Не проверялось, нет технической возможности
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
5	Тормозные шланги, трубки	X			Не проверялось, нет технической возможности
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)	X			Не проверялось, нет технической возможности
7	Проверка днища кузова	X			Не проверялось, нет технической возможности
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Павлюк К.П. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: