
## Акт осмотра автомобиля

г. Москва 25.07.2024

| Марка                  | Kia               | Модель                    | Cerato                 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Год                    | 01/01/2019        | Пробег                    | 132685 км              |
| ВИН                    | XWEFC416BK0000972 | Цвет                      | Желтый                 |
| Двигатель              | 1591 см / Бензин  | Коробка передач           | автоматическая коробка |
| Тип кузова             | Седан             | Привод                    | передний привод        |
| ПТС                    | Оригинал          | Кол-во регистраций        | 1                      |
| Кол-во ключей          | 2                 | Гарантия до               | 25.02.2024/Нет         |
| Предварительная оценка |                   | Второй комплект колес/шин | Нет                    |

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



### Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|         |                        |             |

#### Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио СD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Противоугонная сигнализация
- 22 Иммобилайзер
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Регулировка сидений водителя по высоте
- 32 Парктроник задний
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Обогрев рулевого колеса
- 36 Мультируль
- 37 Электроподъёмники передние
- 38 Электроподъёмники задние
- 39 Темный салон
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Датчик света
- 43 Датчик дождя
- 44 Штатная сигнализация

# Результаты диагностики

<u>Красный</u> - необходимо принять меры, <u>желтый</u> - рекомендуется принять меры, <u>зеленый</u> - внешне в порядке <u>нет записей</u> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

|    |   | Необходимо<br>принять<br>меры<br>(К) | Рекомендуется<br>принять меры<br>(Ж) | Внешне в<br>порядке<br>(3) | Комментарий   |  |  |  |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|--|--|
| Г  | Внешний осмотр  |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
| 1  | Фары: габариты, ближний, дальний свет                                   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 2  | Указатели поворота, аварийная<br>сигнализация                           |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 5  | Подсветка номера  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 6  | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал                                    |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 7  | Фонари заднего хода   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 10 | Ветровое стекло - состояние   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 11 | Стеклоочиститель передний   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 14 | Работа наружных замков  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| Ко | мментарии, примечания   |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
|    |   |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
|    | Проверил:   |                                      |                                      |                            | Максимов M.B.   |  |  |  |
|    | Клиент ознакомлен::   |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
|    |   | В                                    | нутренний осмот                      |                            |   |  |  |  |
| 1  | Подогрев сидений: Водительское сиденье                                  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 2  | Звуковой сигнал   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 3  | Проверка работы ЦЗ  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 4  | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье                                  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 5  | Внутреннее освещение  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 11 | Проверка стеклоподъемников  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 17 | Состояние панели приборов   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 19 | Работа системы<br>вентиляции/кондиционирования/отопителя                |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 22 | Аудиосистема (мультируль)   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 24 | Обогрев заднего стекла  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 25 | Обогрев рулевого колеса   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент                            |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 44 | Состояние рукоятки КПП  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега                              |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 46 | Запуск двигателя  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| Ко | мментарии, примечания   |                                      | ,                                    |                            |   |  |  |  |
|    |   |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
|    | Проверил:   |                                      |                                      |                            | Максимов M.B.   |  |  |  |
|    | Клиент ознакомлен::   |                                      |                                      |                            |   |  |  |  |
| Ĺ  |   | Про                                  | оверка под капот                     | том                        |   |  |  |  |
| 2  | Состояние приводных ремней и роликов                                    |                                      | Х                                    |                            | Кристализация в ручейках ремня;<br>Кристализация в ручейках ремня       |  |  |  |
| 3  | Состояние топливной системы/подтекание                                  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 6  | Состояние подушек ДВС   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 7  | Состояние подушек КПП   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 8  | Состояние АКБ   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 12 | Проверка генератора   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 13 | Проверка стартера   |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 14 | Двигатель   |                                      | Х                                    |                            | Запотевание под масляным фильтром;<br>Запотевание под масляным фильтром |  |  |  |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор  |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание                    |                                      |                                      | Х                          |   |  |  |  |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество<br>охлаждающей жидкости/подтекание | Х                                    |                                      |                            | Уровень антифриза ниже минимум  |  |  |  |

| 18       | Система охлаждения/ уровень/качество<br>охлаждающей жидкости/подтекание:<br>Водяной насос                                  |                 |                     | X                |  |  |  |
|----------|--|-----------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| 19       | Система охлаждения/ уровень/качество<br>охлаждающей жидкости/подтекание:<br>Термостат                                      |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 20       | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель                                      |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 21       | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр                                |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 26       | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание  |                 |                     | ×                |  |  |  |
| Ког      | мментарии, примечания  |                 |                     |                  |  |  |  |
|          |  |                 |                     |                  |  |  |  |
|          | Проверил:  |                 |                     |                  | Максимов М.В.  |  |  |
|          | Клиент ознакомлен::  |                 |                     |                  |  |  |  |
|          |  | ентификацио     | нных номеров и      | маркировоч       | ных табличек   |  |  |
| Koı      | мментарии, примечания<br>Г   |                 |                     |                  |  |  |  |
| L        |  |                 |                     |                  | Manager MD   |  |  |
| H        | Проверил:  |                 |                     |                  | Максимов М.В.  |  |  |
| H        | Клиент ознакомлен::  | IOM EUROEUROCTI | II IOCIOTO FINISONO | /220000000       | <br>ся механиком- диагностом)  |  |  |
|          | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG  |                 | ческого приоора     | і (заполіняє і   | ЗЯ МЕХАНИКОМ ДИАГНОСТОМ)   |  |  |
| 1        | - считывание кодов с расшифровкой, тест-<br>драйв обязателен на проблемных моделях   |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 2        | Работа ABS и ESP - считывание кодов с<br>расшифровкой  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 3        | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с<br>расшифровкой   |                 |                     | Х                | Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки   |  |  |
| 4        | Работа ремней SRS, проверка года<br>выпуска  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 6        | Работа системы климат-контроля -<br>считывание кодов с расшифровкой  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 7        | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 9        | Работа ДВС и катализаторов ОГ -<br>считывание кодов и подключение<br>газоанализатора с расшифровкой (при<br>необходимости) |                 |                     | х                |  |  |  |
| 10       | Работа АКПП / CVT<br>шумность/вибрация/посторонние : Валы и<br>шестерни  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 11       | Проверка работы вентилятора охлаждения<br>ДВС, считывание кодов неисправностей   |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 12       | Проверка работы турбокомпрессора,<br>считывание кодов неисправностей   |                 |                     | X                |  |  |  |
| Koi      | мментарии, примечания<br>Г   |                 |                     |                  |  |  |  |
| $\vdash$ |  |                 |                     |                  | Margarian MD   |  |  |
| H        | Проверил:  |                 |                     |                  | Максимов МВ.   |  |  |
| $\vdash$ | Клиент ознакомлен::  | OUT ÖLEHATA/A-  | TO 405:45:          | T. 11050555      | <br>   |  |  |
| 1        | <b>АВТОМООИЛЬ НА П</b> Передние ступичные подшипники   | од вемнике/А    | отомооиль подня     | т наполовин<br>Х | у/Передняя часть   |  |  |
| 2        | Колодки тормозные передние   |                 |                     | X                |  |  |  |
| 3        | Диски тормозные<br>Писки тормозные   | X               |                     |                  | Коррозия тормозных дисков  |  |  |
| 4        | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов   |                 |                     | Х                | The state of the s |  |  |
| 5        | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости           |                 |                     | Х                |  |  |  |
| Ког      | Комментарии, примечания  |                 |                     |                  |  |  |  |
|          |  |                 |                     |                  |  |  |  |
| Ĺ        | Проверил: Максимов МВ.   |                 |                     |                  |  |  |  |
| Ĺ        | Клиент ознакомлен::  |                 |                     |                  |  |  |  |
|          | Автомобиль на  | подъёмнике/     | Автомобиль подн     | ят наполови      | ну/Задняя часть  |  |  |
| 1        | Задние ступичные подшипники  |                 |                     | Х                |  |  |  |
| 2        | Колодки тормозные задние   |                 |                     | X                |  |  |  |
| 3        | Диски тормозные/барабаны   |                 |                     | X                |  |  |  |
| 4        |  |                 |                     |                  |  |  |  |

| 4                       | Амортизаторы, отбойники, пружины,<br>работоспособность пневмо- баллонов  |              |                  | X          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------|------------------|------------|--|--|--|--|
| 5                       | Проверка стояночного тормоза   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 6                       | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| Кол                     | иментарии, примечания  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         | Проверил:  |              |                  |            | Максимов M.B.  |  |  |  |
|                         | Клиент ознакомлен::  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  | ьёмнике/Авто | мобиль поднят н  |            | Снаружи автомобиля   |  |  |  |
| 1                       | Радиатор кондиционера  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 2                       | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 3                       | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 4                       | Шины/колесные диски  | ×            |                  |            | Резина изношена свыше 80%- требуется<br>замена; Резина изношена свыше 80%-<br>требуется замена |  |  |  |
| Ког                     | мментарии, примечания  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |
| Ш                       | Проверил:  |              |                  |            | Максимов M.B.  |  |  |  |
|                         | Клиент ознакомлен::  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  | подъёмнике/  | Автомобиль подн  | ят целиком | Передняя часть   |  |  |  |
| 1                       | Рычаги подвески: шаровые опоры,<br>сайлентблоки  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 2                       | Стойки/ втулки стабилизатора передние  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 3                       | Рулевые тяги/наконечники   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 4                       | Рулевая рейка/рулевой<br>редуктор/люфт/посторонние<br>звуки/закусывание/подтекание                             |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 5                       | Коробка переключения передач   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 6                       | Тормозные шланги, трубки   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 7                       | Состояние пыльников днища кузова<br>(пластик)  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 9                       | Поддон ДВС/сальники<br>коленвала/подтекание  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 11                      | Передние приводные валы:люфт,<br>состояние пыльников,<br>сальников/подтекание: ШРУСЫ                           |              |                  | Х          |  |  |  |  |
|                         | Выпускной коллектор, катализаторы<br>(наличие)   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| Ког                     | иментарии, примечания  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         | Проверил:  |              |                  |            | Максимов M.B.  |  |  |  |
|                         | Клиент ознакомлен::  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  | а подъёмнике | е/Автомобиль под |            | w/Задняя часть   |  |  |  |
| 1                       | Задняя балка (не подрамник)  |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 3                       | Тормозные шпанги, трубки   |              |                  | Х          |  |  |  |  |
| 5                       | Выхлопная система (глушитель)  |              |                  | X          |  |  |  |  |
| Комментарии, примечания |  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         | Проверил:  |              |                  |            | Максимов M.B.  |  |  |  |
|                         | Клиент ознакомлен::  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         | Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП                                    |              |                  |            |  |  |  |  |
| 7                       | Проверка днища кузова  |              |                  | X          |  |  |  |  |
| Ког                     | иментарии, примечания  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         | Проверил:  |              |                  |            | Максимов M.B.  |  |  |  |
|                         | Клиент ознакомлен::  |              |                  |            |  |  |  |  |
|                         |  |              |                  |            |  |  |  |  |

## Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

|   | Срок действия акта:        |          |       |
|---|----------------------------|----------|-------|
|   |                            |          |       |
| Специалист по оценке<br>и выкупу<br>Оглодин АВ.<br>Подпись: | Апексеева И.С.<br>Подпись: | Телефон: | Дата: |