


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.10.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Passat CC
Год	01/01/2013	Пробег	256754 км
ВИН	WVWZZZ3CZEE518080	Цвет	Черный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Светодиодные фары
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Иммобилайзер
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Система контроля давления в шинах
- 28 Система курсовой устойчивости
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Bluetooth
- 34 Подогрев передних сидений
- 35 Обогрев рулевого колеса
- 36 Мультируль
- 37 Isofix(передний ряд)
- 38 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 39 Турбированный двигатель
- 40 Электроподъемники передние
- 41 Электроподъемники задние
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Индикатор внешней температуры
- 44 Датчик света
- 45 Датчик дождя
- 46 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X		X	Не работает
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	X	Ошибки
7	Фонари заднего хода		X	X	Ошибки
8	Парктроник задний	X		X	Не работает
9	Камера заднего хода	X		X	Не работает
10	Ветровое стекло - состояние	X		X	Трещины
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X		X	Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
14	Работа наружных замков		X	X	Не работает кнопка открывания багажника Только с салона
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X		X	Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	Нештатная подсветка ног
11	Проверка стеклоподъемников		X	X	Сломана кнопка вод двери
12	Проверка наружных зеркал		X	X	Не работает подогрев зеркал; Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало; Не работает регулировка левого зеркала
13	Электрорегулировка сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж	X		X	Не работает
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов		X	X	Царапины; Сломана накладка управления светом
18	Состояние обивки потолка		X	X	Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X		X	Не работает АС; Постторонний звук при работе кондиционера
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла	X		X	Внутренняя неисправность обогрева стекла
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X		X	Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	X	Растрескивание; Растрескивание
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	

33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега	X			Показание одометра не соответствует фактическому пробегу; Показание одометра не соответствует фактическому пробегу
46	Запуск двигателя	X			Запуск затруднен Шум в районе цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки; Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле; Ошибки по управлению турбокомпрессором
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь передней крышки ДВС; Следы масла на корпусе впускного коллектора Следы ремонта ДВС Следы нештатного герметика Посторонняя вибрация при работе ДВС (рекомендуется замер компрессии в цилиндрах) Шумная работа топливных форсунок
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Пропуски воспламенения Ошибка по турбонаддуву Ошибка по лямбда Ошибка по топливо-воздушной смеси Ошибка по регулированию холостого хода Ошибка по подогреву вод сиденья Ошибка по птф Ошибка по лампе заднего хода Ошибка по габаритам Ошибки по парктронику Ошибка по селектору АКПП Ошибка по складыванию зеркал Ошибка по подогреву зеркал Ошибка по датчику дорожного просвета
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше

3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Повреждение сот радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X		Отсутствует колёсный болт на переднем левом колесе
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Отсутствует пыльник переднего бампера
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течи, корпус ДВС и АКПП в масле
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Износ сайлентблоков Коррозия рычагов и крепежных элементов
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Повреждение пластиковых элементов рамки радиатора
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:.	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кушнир Д. Подпись:		Алиев А.И. Подпись:	Телефон:	Дата: