


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

06.06.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2017	Пробег	140750 км
ВИН	XM8ZZZ5NZJG216564	Цвет	Белый
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.01.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Царапина
Капот		Скол
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиосистема с TV
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Программируемый предпусковой отопитель
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Дистанционный запуск двигателя
- 20 Голосовое управление
- 21 Поддон в багажнике
- 22 Омыватель фар
- 23 Обогрев зеркал
- 24 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 25 Бортовой компьютер
- 26 AUX
- 27 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 28 Электрообогрев лобового стекла
- 29 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 30 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 31 Светодиодные фары
- 32 Передние противотуманные фары
- 33 Автоматический корректор фар
- 34 Электропривод регулировки зеркал
- 35 Центральный замок
- 36 Блокировка задних дверей
- 37 Иммоилайзер
- 38 Замок руля
- 39 Замок капота
- 40 Блокиратор КПП
- 41 Isofix/LATCH
- 42 ESP
- 43 Ламинированные боковые стекла
- 44 Подушки безопасности боковые задние
- 45 Подушка безопасности пассажира
- 46 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 47 Подушка безопасности водителя
- 48 Парктроник
- 49 Система предотвращения столкновения
- 50 Система контроля слепых зон
- 51 Антипробуксовочная система
- 52 Антиблокировочная система (ABS)
- 53 Электрорегулировка руля
- 54 Электропривод крышки багажника
- 55 Система старт-стоп
- 56 Система доступа без ключа
- 57 Парктроник передний
- 58 Парктроник задний
- 59 Камера заднего вида
- 60 Камера 360°
- 61 Запуск двигателя с кнопки
- 62 Лобовое стекло с подогревом
- 63 Навигационная система
- 64 Bluetooth
- 65 USB порт
- 66 Электронная приборная панель
- 67 Подогрев передних сидений
- 68 Передний центральный подлокотник
- 69 Обогрев рулевого колеса
- 70 Электропривод складывания зеркал
- 71 Мультируль
- 72 Isofix(передний ряд)
- 73 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 74 Турбированный двигатель
- 75 Электроподъемники передние
- 76 Электроподъемники задние

- 77 Отделка кожей рычага КПП
- 78 Отделка кожей рулевого колеса
- 79 Накладки на пороги
- 80 Лакокрасочное покрытие металлик
- 81 Индикатор внешней температуры
- 82 Датчик света
- 83 Датчик дождя
- 84 Затемненное зеркало заднего вида
- 85 Дефлектор капота
- 86 Защита картера двигателя
- 87 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10	X			Трещина лобового стекла
11			X	
13			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12			X	
14			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30		X		Растрескивание
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	

46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен::	

Клиент ознакомлен: Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики Д.Д.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шерстобитов Е.В. Подпись:		Миллер О.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: