


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

15.10.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLC
Год	01/01/2015	Пробег	105010 км
ВИН	WDC2539051F013858	Цвет	Белый
Двигатель	2143 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Вмятина
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Тонированные стекла
- 11 Прикуриватель и пепельница
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Светодиодные фары
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Центральный замок
- 17 Блокировка задних дверей
- 18 Isofix/LATCH
- 19 ESP
- 20 Ламинированные боковые стекла
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система контроля давления в шинах
- 25 Система помощи при подъеме
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Электропривод крышки багажника
- 30 Система старт-стоп
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера заднего вида
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 Bluetooth
- 36 USB порт
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Мультируль
- 39 Регулировка передних по высоте
- 40 ЭРА-ГЛОНАСС
- 41 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 42 Турбированный двигатель
- 43 Электроподъемники передние
- 44 Электроподъемники задние
- 45 Темный салон
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Индикатор внешней температуры
- 48 Датчик света
- 49 Датчик дождя
- 50 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ситдигов Э.Р. Подпись:		Макарова Е.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: