


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

27.06.2024

Марка	Nissan	Модель	Juke
Год	01/01/2014	Пробег	35943 км
ВИН	SJNFBAF15U7032200	Цвет	Серый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 7
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Противоугонная сигнализация
- 25 Иммоилайзер
- 26 Блокиратор КПП
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Регулировка сидений водителя по высоте
- 35 Парктроник задний
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Мультируль
- 41 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 42 Электроподъемники передние
- 43 Электроподъемники задние
- 44 Темный салон
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Лакокрасочное покрытие металлик
- 48 Индикатор внешней температуры
- 49 Защита картера двигателя
- 50 Иммоилайзер (не штатный)
- 51 Штатная сигнализация
- 52 Обратная связь

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
2			X	Звуковой сигнал
3			X	Проверка работы ЦЗ
4			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
5			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
20			X	Проверка работы сцепления
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
23			X	Обогрев ветрового стекла
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, шпательный инструмент
41			X	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
43			X	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика
44			X	Состояние рукоятки КПП
45			X	Проверка показания одометра/Оценка пробега
46			X	Запуск двигателя
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	Состояние приводных ремней и роликов
3			X	Состояние топливной системы/подтекание
6			X	Состояние подушек ДВС
7			X	Состояние подушек КПП
8			X	Состояние АКБ
12			X	Проверка генератора
13			X	Проверка стартера
14		X		Двигатель Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание передней крышки ДВС
15			X	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор
16			X	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание

17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.

Клиент ознакомлен:

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.

Клиент ознакомлен:

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные передние			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов МВ.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные задние			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X

6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Аминов В.П. Подпись:		Волоснов К.А. Подпись:	Телефон:	Дата: