


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.08.2024

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2018	Пробег	23135 км
ВИН	Z94G2811AJR115556	Цвет	Черный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	15.05.2024/Нет
Предварительная оценка	1510000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Потертость
Дверь задняя правая		Вмятина, Потертость, Царапина
Дверь передняя левая		Потертость, Царапина
Дверь передняя правая		Потертость, Царапина
Капот		Потертость, Скол
Крыло заднее левое		Потертость
Крыло заднее правое		Потертость
Крыло переднее левое		Вмятина, Потертость
Крыло переднее правое		Потертость
Крышка или дверь багажника		Потертость
Правая фара	x	x

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Розетка 12 V
- 3 Бортовой компьютер
- 4 AUX
- 5 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 6 Передние противотуманные фары
- 7 Центральный замок
- 8 Иммобилайзер
- 9 ESP
- 10 Подушка безопасности водителя
- 11 Антиблокировочная система (ABS)
- 12 USB порт
- 13 Подогрев передних сидений
- 14 Передний центральный подлокотник
- 15 Мультируль
- 16 Электроподъемники передние
- 17 Электроподъемники задние

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шаров Д.Д. Подпись:		Дзасохова В.В. Подпись:	Телефон:	Дата: