


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Toyota	Модель	Camry
Год	01/01/1998	Пробег	348780 км
ВИН	JT153SV2000118027	Цвет	Зеленый
Двигатель	2164 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2000/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Динамики 4
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Передние противотуманные фары
- 9 Галогеновые фары
- 10 Электропривод регулировки зеркал
- 11 Центральный замок
- 12 Блокировка задних дверей
- 13 Противоугонная сигнализация
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Отделка кожей рычага КПП
- 18 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11		X		Не корректно работает стеклоподъемник водительской двери.
12			X	
16			X	
17			X	
18	X			Прожег, Прожег
19			X	
21	X			Не держит
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28		X		Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30			X	
31			X	
32			X	
33	X			Прожег; Прожег
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2	Состояние приводных ремней и роликов			X
3	Состояние топливной системы/подтекание			X
4	Свечи зажигания			X
5	Катушки зажигания			X
6	Состояние подушек ДВС			X
7	Состояние подушек КПП			X
8	Состояние АКБ			X
12	Проверка генератора			X
13	Проверка стартера			X
14	Двигатель			X
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		При включении на R пинок.
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов МВ.		
-----------	--	--------------	--	--

Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Перегрев тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не держит
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Выпали соты.
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевого редуктора; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствует пыльник под передним бампером
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь на стыке ДВС и АКПП.
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Люфт сайлентблоков нижних продольных тяг.
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге

5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Пожиличкин Н.Р. Подпись:		Астахова Т.А. Подпись:		Телефон:	Дата: