


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.06.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2012	Пробег	215718 км
ВИН	XWF0ANH35C0014395	Цвет	Белый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.05.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая		Вмятина, Скол, Царапина
Капот		Вмятина, Скол, Царапина
Крыло переднее левое		Вмятина, Скол, Царапина

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-чейнджер
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Тонированные стекла
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Иммоилайзер
- 18 Подушки безопасности боковые
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Антиблокировочная система (ABS)
- 24 Парктроник задний
- 25 Подогрев передних сидений
- 26 Мультируль
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Электроподъемники задние
- 29 Темный салон
- 30 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка мажет; Щетка мажет
13		X		Щетка мажет; Не плотно прилегает; Щетка мажет; Не плотно прилегает
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11	X			Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.; Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
12		X		Не работает подогрев левого зеркала
16			X	
17			X	
18			X	Загрязненность; Загрязненность
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
24			X	
27			X	Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30		X		Растрескивание; Растрескивание
31			X	Загрязненность; Загрязненность
32			X	Загрязненность; Загрязненность
33			X	Загрязненность; Загрязненность
34			X	Загрязненность; Загрязненность
35			X	Загрязненность; Загрязненность
36			X	Загрязненность; Загрязненность
37			X	Загрязненность; Загрязненность
38			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

	Проверил:		Максимов МВ.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
4	Свечи зажигания		X	
5	Катушки зажигания		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП	X		Надрыв нижней подушки; Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ		X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель		X	Темный цвет масла; Темный цвет масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X		Течь шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X	
25	Ремень/Цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Максимов МВ.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Максимов МВ.	
	Клиент ознакомлен:			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X		Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рыбки КПП при трогании; Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рыбки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X		Имеются активные ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X		Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X		Рыбки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей		X	
Комментарии, примечания				
	Проверил:		Максимов МВ.	
	Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Передние ступичные подшипники		X	

2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого; Лопнула пружина левая; Течь амортизатора правого; Лопнула пружина левая
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
11	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X		Расстрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден передний бампер; Поврежден передний бампер
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания	
Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шлюев А.Д. Подпись:		Шалашов К.В. Подпись:	Телефон:	Дата: