


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

14.07.2024

Марка	Audi	Модель	A6
Год	01/01/2015	Пробег	199799 км
ВИН	XW8ZZZ4G4FG060229	Цвет	Белый
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.08.2018/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Омыватель фар
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Isofix/LATCH
- 24 ESP
- 25 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Система старт-стоп
- 31 Регулировка сидений водителя по высоте
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 Навигационная система
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Память передних сидений
- 41 Обогрев рулевого колеса
- 42 Электропривод складывания зеркал
- 43 Мультируль
- 44 Турбированный двигатель
- 45 Электроподъемники передние
- 46 Электроподъемники задние
- 47 Темный салон
- 48 Отделка кожей рычага КПП
- 49 Отделка кожей рулевого колеса
- 50 Накладки на пороги
- 51 Датчик света
- 52 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4	X			Неисправен
5			X	
6			X	
7			X	
8	X			Неисправен
10		X		Затертости; Затертости
11			X	
12	X			Неисправен
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	Секретки от колес в багажнике
30			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X	Износ
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X	Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	Двигатель		X	Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Не штатные патрубки охлаждения ДВС
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X	Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X		течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X		Шум в районе цепи ГРМ
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)		X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	Имяются исторические ошибки; Ошибка C102D00
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	Ошибка U112300
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	Ошибка U111300
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X		R007200 Датчик наружной температуры ,слишком низкий уровень сигнала P000A00 Ряд 1, впуск, регулирование фаз газораспределения выполняется слишком медленно P001100 Ряд 1, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону ,не достигнуто номинальное значение U042300 Блок управления комбинации приборов ,недостовверный сигнал C102000 Предупреждение о падении давления в шине 01330:013 Центральный блок управления систем комфорта - опросить регистратор событий 00955:002 Ключ/1 - выход за нижнюю границу U111300 Ограничение работоспособности вследствие принятого ошибочного значения 01548:009 Задний правый датчик парковочного ассистента - обрыв цепи/короткое замыкание на массу 01546:009 Задний левый центральный датчик парковочного ассистента - обрыв цепи/короткое замыкание на массу 01627:009 Датчик парк. ассистента, передний центральный правый - обрыв цепи/короткое замыкание на массу 01545:009 00779:012 Задний левый датчик парковочного ассистента обрыв цепи/короткое замыкание на массу Датчик наружной температуры - неисправность в электрической цепи U112300 Шина данных, принятая величина ошибки U111300 Ограничение работоспособности вследствие принятого ошибочного значения U140600 Ток покоя ,слишком велик 02123:012 Предупреждающий фонарь в двери/лампа подсветки порога - неисправность в электрической цепи 01317:013 Блок управления панели приборов - опросить регистратор событий U111300 Ограничение

					работоспособности вследствие принятого ошибочного значения 02123:012 Предупреждающий фонарь в двери/лампа подсветки порога - неисправность в электрической цепи
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего правого; Гул/перекат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Установлена резина не по сезону; Установлена резина не по сезону
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего левого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Ремонт заднего правого крыла
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова		X		Следы ремонта
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гунгасов О.И. Подпись:		Леспух А.П. Подпись:	Телефон:	Дата: