


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

26.07.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Cruze
Год	01/01/2013	Пробег	153315 км
ВИН	XJFJA685JD3036680	Цвет	Серебристый
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	25.05.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Тонированные стекла
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Галогеновые фары
- 19 Центральный замок
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности боковые
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Регулировка сидений водителя по высоте
- 27 Парктроник задний
- 28 USB порт
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Передний центральный подлокотник
- 31 Мультируль
- 32 Электроподъемники передние
- 33 Электроподъемники задние
- 34 Темный салон
- 35 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Не горит передний левый габарит; Крепления правой фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Не горит передняя правая противотуманка; С двух сторон. Не горит передняя правая противотуманка
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода	X			Поврежден правый фонарь; Поврежден правый фонарь
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. pedalного узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал		X		Не складывается правое зеркало
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	

18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП	X			Требуется перетяжка покрытия ручки переключения; Требуется перетяжка покрытия ручки переключения
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Запотевание под масляным фильтром; Запотевание под масляным фильтром

15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течет расширительный бачок
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X		Мягкая тормозная педаль
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание		X		Мягкая тормозная педаль; Мягкая тормозная педаль
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2012 год
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Течь корпуса АКПП
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Проверка работы турбокомпрессора,					

12	считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая; Лопнула пружина правая; Лопнула пружина левая
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			2013 год износ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят левый порог; Замят правый правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Повреждена полка заднего левого крыла.
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Мустаев А.Ю. Подпись:		Бычков С.А. Подпись:		Телефон:	Дата: