


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Lexus | Модель | RX |
| Год | 01/01/2009 | Пробег | 118622 км |
| ВИН | JTJVK11A802405282 | Цвет | Серый |
| Двигатель | 3456 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Да |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| Бампер задний | x | x |
| Бампер передний | x | x |
| Дверь задняя левая | Вторичный окрас | |
| Дверь задняя правая | Вторичный окрас | Вмятина |
| Дверь передняя левая | В пленке | |
| Дверь передняя правая | Вторичный окрас | |
| Крыло заднее левое | Вторичный окрас | |
| Крыло заднее правое | Вторичный окрас | |
| Крыло переднее левое | В пленке | |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас | |
| Крыша | В пленке | |
| Порог левый | В пленке | |
| Порог правый | В пленке | |
| Правая передняя стойка | В пленке | |
| Стойка центральная левая | В пленке | |
| Стойка центральная правая | В пленке | |
| Водительское сиденье | x | x |

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 2 Легкосплавные диски R19
- 3 Дополнительный комплект колёс/шин Шины комплект R19
- 4 Усилитель руля Гидроусилитель
- 5 Электростеклоподъемники Все
- 6 Регулировка руля по высоте и вылету
- 7 AUX
- 8 Система управления дальним светом
- 9 Галогеновые фары
- 10 ESP
- 11 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 12 Подушки безопасности боковые задние
- 13 Подушки безопасности боковые
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Парктроник
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Парктроник задний
- 20 Камера заднего вида
- 21 Bluetooth
- 22 USB порт
- 23 Подогрев задних сидений
- 24 Люк
- 25 Мультируль
- 26 Турбированный двигатель
- 27 Электроподъемники передние
- 28 Электроподъемники задние

Результаты диагностики

| |
|--|
| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> |
|--|

| Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Лисин И.В. Подпись: | | Никулкин В.Д. Подпись: | Телефон: | Дата: |