


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.07.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Opel | Модель | Astra |
| Год | 01/01/2008 | Пробег | 219393 км |
| ВИН | XUJF0AHL089B000023 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Хэтчбек 3 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 25.05.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 АУХ
- 11 Передние противотуманные фары
- 12 Галогеновые фары
- 13 Подушка безопасности водителя
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 USB порт

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Не работает левый ближний свет. Затертость поверхности фар |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | X | | | Не горит передняя правая противотуманка; Затертость поверхности ПТФ |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | X | | | Не горит левый стоп сигнал; Не горит правый стоп сигнал; Не горит левый стоп сигнал; Не горит правый стоп сигнал |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | X | | | Отсутствует крышка бачка омывателя |
| 12 | Омыватель фар | X | | | Не работает |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | X | | | Некорректная работа механизма наружной ручки водительской двери. Не работает вставка замка водительской двери |
| 15 | Доводчик передней левой двери | | | X | |
| 16 | Доводчик передней правой двери | | | X | |
| 17 | Доводчик задней правой двери | | | X | |
| 18 | Доводчик задней левой двери | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | X | | | Не работает сигнал; Не работает сигнал |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 6 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 7 | Работа люка крыши | | | X | |
| 8 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 14 | Память сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | X | | Не фиксируется заглушка в районе блока кнопок |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 20 | Проверка работы сцепления | X | | | Вибрация при работе сцепления |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | X | | Сохраненные Неисправности по кнопкам рулевого колеса |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 25 | Обогрев рулевого колеса | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 29 | ГЛОНАСС | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское | X | | | Повреждена обивка; Повреждена обивка |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 31 | сиденье Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 44 | Состояние рукоятки КПП | X | | | Люфт кулисы КПП |
| 45 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 46 | Запуск двигателя | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка под капотом

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Вибрация при работе ДВС |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | X | | | Шум подшипников |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Течь передней крышки ДВС; Стук в верхней части двигателя. Минимальный уровень масла |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Эмульсия на крышке расширительного бачка |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Стук клапанов/гидрокомпенсаторов |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | X | | | Сильная коррозия, необходима экспертиза |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | X | | | Удалено лакокрасочное покрытие заводского вин номера, механическая обработка |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | X | | Обг.в. повреждение водительского |
| 4 | Количество сохранённых ключей | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Неисправность системе В3843-02 |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Имеются активные ошибки по ДВС |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 11 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | Не предусмотрена |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | X | | | Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Течь амортизатора правого; Лопнула пружина правая |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | X | | | Заклинили направляющие |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Перегрев тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков; Перегрев тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | X | | | Закисли направляющие; Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор; Забит радиатор |
| 3 | Шины/колесные диски | | X | | Притертости на дисках |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| | Клиент ознакомлен: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | X | | | Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС |
| 10 | Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Прогорел коллектор |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | X | | | Порваны сайлентблоки балки |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | | Имеются замятости на глушителе; Следы ремонта |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 7 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Проверка рамы а/м (при наличии) | | | X | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия переднего подрамника |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Замят правый правый; Замят правый правый |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | | Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Ашотян С.Г. Подпись: | | Анисимов Н.А. Подпись: | Телефон: | Дата: |