


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Datsun	Модель	on-DO
Год	01/01/2016	Пробег	65000 км
ВИН	Z8NBAABD0H0051092	Цвет	Коричневый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	10.01.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Дверь задняя правая		Вмятина, Коррозия, Царапина
Крыло переднее правое		Коррозия
Крышка или дверь багажника		Скол
Порог правый		Многочисленные сколы

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Розетка 12 V
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Галогеновые фары
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 Имобилайзер
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Электроподъемники передние
- 23 Лакокрасочное покрытие металлик
- 24 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бобков А.В. Подпись:		Филиппов Н.Ю. Подпись:		Телефон:
				Дата: