


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

28.05.2024

Марка	Opel	Модель	Insignia
Год	01/01/2014	Пробег	122345 км
ВИН	XVFGM6ET1E0002833	Цвет	Коричневый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крыша	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника	Окрашено, Ремонт	
Левая передняя стойка	Окрашено, Ремонт	
Правая передняя стойка	Окрашено, Ремонт	

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Не корректная работа фар
2			X	
3			X	
5			X	
6	X			Повреждены
7			X	
8			X	
10			X	
11			X	
12		X		Не сработал
14			X	
19			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19		X		Нет фреона
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
44			X	
45			X	
46			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики ХС.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	X			Следы замытия
2			X	
3			X	

6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	

3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Рек замена
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки; Запотевание рулевого редуктора
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП; Удары при переключении передач; Течь заднего сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Следы масла на ГРМ и кпп Следы масла на трубах охлаждения кпп ,радиатор в масле и патрубков турбины в масле
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X		Отсутствует тепловая защита

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
4	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
6	Выхлопная система (глушитель)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Механики ХС.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гндлян Г.А. Подпись:	Гасанов С.М. Подпись:		Телефон:	Дата: