


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

10.10.2024

Марка	Land Rover	Модель	Range Rover Velar
Год	01/01/2019	Пробег	92000 км
ВИН	SALYA2BN8KA204278	Цвет	Черный
Двигатель	1999 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.05.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный частичный окрас, В пленке	

## Комплектация

1 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод

2 Обогрев сидений Передние

3 Усилитель руля Электроусилитель

4 Тонированные стекла

5 Розетка 12 V

6 Мультимедиа система для задних пассажиров

7 Дистанционный запуск двигателя

8 Голосовое управление

9 Омыватель фар

10 Обогрев зеркал

11 Бортовой компьютер

12 AUX

13 Электрообогрев зоны стеклоочистителей

14 Система управления дальним светом

15 Система адаптивного освещения

16 Передние противотуманные фары

17 Автоматический корректор фар

18 Электропривод регулировки зеркал

19 Центральный замок

20 Блокировка задних дверей

21 Иммобилайзер

22 Isofix/LATCH

23 ESP

24 Подушки безопасности боковые задние

25 Подушка безопасности водителя

26 Парктроник

27 Система распознавания дорожных знаков

28 Система контроля слепых зон

29 Система контроля за полосой движения

30 Система контроля давления в шинах

31 Система помощи при подъеме

32 Антипробуксовочная система

33 Антиблокировочная система (ABS)

34 Электропривод крышки багажника

35 Система старт-стоп

36 Система доступа без ключа

37 Система автоматической парковки

38 Парктроник передний

39 Запуск двигателя с кнопки

40 Вентиляция передних сидений

41 Лобовое стекло с подогревом

42 Bluetooth

43 USB порт

44 Подогрев задних сидений

45 Регулировка руля с памятью положения

46 Электронная приборная панель

47 Передний центральный подлокотник

48 Обогрев рулевого колеса

49 Электропривод складывания зеркал

50 Панорамная крыша

51 Люк

52 Мультируль

53 Открытие багажника без помощи рук

54 Помощи при торможении (BAS, EBD)

55 Турбированный двигатель

56 Электроподъемники передние

57 Электроподъемники задние

58 Складывающееся заднее сидение (опция)

59 Подрулевые лепестки переключения передач

60 Отделка кожей рычага КПП

61 Отделка кожей рулевого колеса

62 Датчик света

63 Датчик дождя

64 Защита картера двигателя

65 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Розьев А.Р. Подпись:		Хамитова Х.В. Подпись:	Телефон:	Дата: