


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.07.2024

Марка	Toyota	Модель	Corolla
Год	01/01/2008	Пробег	195909 км
ВИН	JTNBV58E50J046467	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.05.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Усилитель руля Электроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Галогеновые фары
- 9 Центральный замок
- 10 Isofix/LATCH
- 11 Подушки безопасности боковые
- 12 Подушка безопасности пассажира
- 13 Подушка безопасности водителя
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Подогрев передних сидений
- 16 Передний центральный подлокотник
- 17 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 18 Турбированный двигатель
- 19 Электроподъемники передние
- 20 Электроподъемники задние
- 21 Темный салон
- 22 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Крепления правой фары повреждены
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10		X		Затертости; Затертости
11			X	
12	X			Поврежден; Поврежден
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11	X			Не работает блок стеклоподъемников; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не работает блок стеклоподъемников; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	Потертости; Потертости
18		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	X			Не работает АС
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30	X			Повреждена обивка; Порвана; Повреждена обивка; Порвана
31	X			Прожег; Прожег
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35		X		Загрязненность; Загрязненность
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
43			X	
44			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
45			X	
46		X		Посторонний шум при запуске двигателя от навесного оборудования; Посторонний шум при запуске двигателя от навесного оборудования
Комментарии, примечания				

Проверил:			Романов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Течь крышки ГРМ
26	Тормозная система/уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:			Романов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:			Романов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Затягивание при переключениях Толчки при переключении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	Отсутствует
Комментарии, примечания					
Проверил:			Романов А.В.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски	X		Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону; Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Установлена резина не по сезону
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X		Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	Коробка переключения передач		X	Запотевание левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны пыльники
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Передние приводные валы/люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X		Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X	Коррозия топливных трубок; Коррозия тормозных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних		X	Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят левый порог; Замят правый порог; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят левый порог; Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова	X		Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова		X	Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели; Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X	Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Яценко Е.В. Подпись:		Митарян К.Ш. Подпись:	Телефон:	Дата: