


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.07.2024

Марка	Naval	Модель	Jolion
Год	01/01/2022	Пробег	39044 км
ВИН	XZGFE04AXNA816666	Цвет	Белый
Двигатель	1499 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Замена произведена
Дверь передняя левая		Замена произведена
Крыло заднее левое		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 7
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Система адаптивного освещения
- 19 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 20 Светодиодные фары
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Блокировка задних дверей
- 25 Противоугонная сигнализация
- 26 Иммоилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности боковые задние
- 30 Подушки безопасности боковые
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Проекция на лобовое стекло
- 40 Электропривод крышки багажника
- 41 Система доступа без ключа
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Камера 360°
- 47 Запуск двигателя с кнопки
- 48 Bluetooth
- 49 USB порт
- 50 Электронная приборная панель
- 51 Подогрев передних сидений
- 52 Передний центральный подлокотник
- 53 Обогрев рулевого колеса
- 54 Электропривод складывания зеркал
- 55 Мультируль
- 56 Регулировка передних по высоте
- 57 Турбированный двигатель
- 58 Электроподъемники передние
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Подрулевые лепестки переключения передач
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Декоративные молдинги
- 63 Индикатор внешней температуры
- 64 Датчик света
- 65 Датчик дождя
- 66 Защита картера двигателя
- 67 Рейлинги на крыше
- 68 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
9			X	Камера заднего хода
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
12			X	Омыватель фар
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
15			X	Доводчик передней левой двери
16			X	Доводчик передней правой двери
17			X	Доводчик задней правой двери
18			X	Доводчик задней левой двери
19			X	Проверка привода открыва/закрыва крышки багажника
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье
4			X	Проверка работы ЦЗ
5			X	Внутреннее освещение
6			X	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье
7			X	Работа привода рег. рулевой колонки
8			X	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье
9			X	Работа люка крыши
10			X	Работа привода рег. педального узла
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
13			X	Электрорегулировка сидений
14			X	Память сидений
15			X	Боковые поясничные подпоры/ массаж
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
20			X	Проверка работы сцепления
21			X	Проверка стояноч. тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
23			X	Обогрев ветрового стекла
24			X	Обогрев заднего стекла
25			X	Обогрев рулевого колеса
26			X	Работа ЦЗ лючка топливного бака
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, слатный инструмент
29			X	ГЛОНАСС
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое

	сиденье				
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	Уровень масла в норме
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	Уровень антифриза в норме
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Уровень тормозной жидкости в норме

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

--	--

Проверил: Клиент ознакомлен::		Максимов МВ.			
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние			X	

	звук/подтекание			
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X
8	Тормозные шланги, трубки			X
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
12	Наличие защиты картера			X
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X
15	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Задний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Цветков В.С. Подпись:		Румянцова О.С. Подпись:	Телефон:	Дата: