


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Opel	Модель	Zafira
Год	01/01/2007	Пробег	259691 км
ВИН	W0L0AHM758G018967	Цвет	Серебристый
Двигатель	1796 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2020/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Розетка 12 V
- 11 Центральный замок
- 12 Иммоилайзер
- 13 Антипробуксовочная система
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Подогрев передних сидений
- 16 Мультируль

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1	X			Повреждены; Имеются трещины; Сломаны крепления фар
2			X	
3	X			Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка; Не горит передняя левая противотуманка; Не горит передняя правая противотуманка
5	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	X			Повреждены; Имеются трещины; Не горит задний правый габарит; Левый фонарь разбит
10			X	
11	X			Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
13	X			Не работает мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5		X		Перегорели лампы; Перегорели лампы
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	X			Не работает АС
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
43			X	
44			X	
45			X	
46	X			Дымит; Дымит
Комментарии, примечания				

	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ	X			Не держит заряда; Не держит заряда
12	Проверка генератора	X			Генератор не выдает зарядку
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Эмульсия на крышка расширительного бачка; Эмульсия в расширительном бачке; Течь патрубков охлаждения; Масло в системе охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос	X			Гул подшипника помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Ошибка в работе термостата (указать код неисправности)
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь шланга ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ; Течь переднего сальника коленчатого вала
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
1	Передние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные передние		X	
3	Диски тормозные	X		Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
1	Задние ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные задние		X	
3	Диски тормозные/барабаны	X		Коррозия тормозных дисков; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X	Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза		X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	
4	Шины/колесные диски	X		Повреждена резина задняя левая; Резина изношена свыше 80%-требуется замена; Установлена резина не по сезону, Не прикручено левое переднее колесо
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание пыльников шаровых опор слева; Растрескивание пыльников шаровых опор справа
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	Растрескивание пыльника правого рулевого наконечника; Растрескивание пыльника левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Течь рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X	Запотевание поддона КПП; Запотевание левого сальника КПП; Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X		Порваны пыльники; Порваны подкрылки
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ		X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X		Вырезан катализатор
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X		Прогорел глушитель; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Прогорел глушитель; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				

2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Замят правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется замятости днища; Имеются замятости усилителя днища; Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется замятости днища; Имеются замятости усилителя днища
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шаповалов К.В. Подпись:		Кулешов А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: