


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Красногорск

28.11.2024

Марка	CHERY	Модель	Tiggo 8
Год	01/01/2021	Пробег	118219 км
ВИН	LVTDB21BXMD025833	Цвет	Серый
Двигатель	1498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Многочисленные сколы
Крыло заднее правое		Вмятина, Скол
Крышка или дверь багажника	Деталь заменена	Болты креплений стёсаны
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Дистанционный запуск двигателя
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Электрообогрев лобового стекла
- 18 Передние противотуманные фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Блокировка задних дверей
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Электропривод крышки багажника
- 32 Третий ряд сидений
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Парктроник передний
- 35 Запуск двигателя с кнопки
- 36 Лобовое стекло с подогревом
- 37 Навигационная система
- 38 Bluetooth
- 39 USB порт
- 40 Подогрев задних сидений
- 41 Электронная приборная панель
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Электропривод складывания зеркал
- 46 Мультируль
- 47 Открытие багажника без помощи рук
- 48 ЭРА-ГЛОНАСС
- 49 Isofix(передний ряд)
- 50 Турбированный двигатель
- 51 Электроподъемники передние
- 52 Электроподъемники задние
- 53 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 54 Отделка кожей рычага КПП
- 55 Отделка кожей рулевого колеса
- 56 Датчик света
- 57 Датчик дождя
- 58 Защита картера двигателя
- 59 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Киселев В.О. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: