


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

14.10.2024

Марка	Kia	Модель	K5
Год	01/01/2021	Пробег	88550 км
ВИН	XMEG3417BM0004131	Цвет	Белый
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Вмятина
Крыло заднее правое	Окрашено	
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 10
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Динамики 10
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Электрообогрев лобового стекла
- 16 Светодиодные фары
- 17 Автоматический корректор фар
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммоилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые задние
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Система курсовой устойчивости
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Парктроник передний
- 35 Парктроник задний
- 36 Камера 360°
- 37 Запуск двигателя с кнопки
- 38 Лобовое стекло с подогревом
- 39 Bluetooth
- 40 USB порт
- 41 Подогрев задних сидений
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Электропривод складывания зеркал
- 46 Мультируль
- 47 ЭРА-ГЛОНАСС
- 48 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Темный салон
- 52 Отделка кожей рычага КПП
- 53 Отделка кожей рулевого колеса
- 54 Индикатор внешней температуры
- 55 Датчик света
- 56 Датчик дождя
- 57 Дефлектор капота

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Анисимов Д.А. Подпись:		Потоскуев А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: