

Акт осмотра автомобиля

г. Москва

17.07.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2018	Пробег	94800 км
ВИН	XMEJ3813BK0004017	Цвет	Красный
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	07.02.2022/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Галогеновые фары
- 22 Центральный замок
- 23 Имобилайзер
- 24 Isofix/LATCH
- 25 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 26 Подушки безопасности боковые
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система контроля давления в шинах
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Передний центральный подлокотник
- 37 Мультируль
- 38 ЭРА-ГЛОНАСС
- 39 Темный салон
- 40 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 41 Отделка кожей рычага КПП
- 42 Отделка кожей рулевого колеса
- 43 Датчик света
- 44 Датчик дождя
- 45 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Налимов Г.В. Подпись:		Дмитриева А.О. Подпись:	Телефон:	Дата: