


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

16.06.2024

Марка	Great Wall	Модель	Safe
Год	01/01/2007	Пробег	220000 км
ВИН	X9XFF265X7A007018	Цвет	Красный
Двигатель	2237 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	06.06.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 10
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Галогеновые фары
- 13 Центральный замок
- 14 Блокировка задних дверей
- 15 Противоугонная сигнализация
- 16 Isofix/LATCH
- 17 ESP
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Парктроник
- 20 Система курсовой устойчивости
- 21 Антипробуксовочная система
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Темный салон
- 26 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Куранов Д.Е. Подпись:		Кислаев В.С. Подпись:	Телефон:	Дата: